

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI MISANO ADRIATICO- SETTORE POLIZIA URBANA

Descrizione:

COMUNE DI MISANO ADRIATICO-SETTORE POLIZIA URBANA - Verifica di conformità legislativa

Data:

23-02-2021 16:05:55

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

MISANO ADRIATICO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele Ferri Laura e Geom. Gabellini

Note:

Premessa


A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	reperire evidenza
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	reperire evidenza
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	No	reperire evidenza
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	reperire evidenza
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	reperire evidenza
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	reperire evidenza
L' edificio e' autoprotetto?	No	reperire evidenza
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	

Impianti		
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	reperire evidenza (manutenzione effettuata ad ogni cambio di stagione)
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	Il locale centrale termica e le tubazioni di adduzione del metano non sono di pertinenza del comando di P.M.
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	installata cartellonistica
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	

Prevenzione incendi		
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	eliminare scala non a norma al piano primo (in uso alle associazioni)
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	Data Documento: 24/1/2021
Gli ambienti sono dotati di adeguati sistemi di schermatura dal sole?	Si	
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	

Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	gli infissi in alluminio si presentano in pessimo stato di manutenzione; provvedere ad effettuare un intervento di manutenzione straordinaria agli infissi. Effettuata manutenzione straordinaria mediante intervento di siliconatura delle fessurazioni

Rischi ufficio		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	microclima: l'RIIs riferisce di condizioni microclimatiche all'Interno di alcuni uffici (sala operativa e posto di guardia) non idonee durante il periodo invernale. Procedere con una valutazione delle condizioni microclimatiche invernali mediante misure strumentali. RISOLTO mediante intervento di riposizionamento degli split a muro
Firme		
Referente Aziendale	Data 23-02-2021 16:05:55	
Consulente Ceccarelli Michele	Data 23-02-2021 16:05:55	