

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GdF - 'Paolini' - RETLA

Descrizione:

GdF - 'Paolini' - RETLA - Verifica di conformità legislativa

Data:

10-10-2019

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

Persone che partecipano al sopralluogo:

Col. Baruffaldi, Col. Tempesta, Mar. Barontini

Note:

Premessa


A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

| Sicurezza delle strutture | | |
|---|----|--|
| Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Si | |
| Prevenzione incendi | | |
| Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)? | Si | Si consiglia di installare un estintore a Co2 presso il corpo di guardia |
| Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili? | Si | |
| Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo? | No | Porta emergenza piano 3 Liberare da ingombri la via di fuga lasciando un passaggio di almeno 80cm. La porta di emergenza non si chiude |
|  | | |

| Prevenzione incendi | | |
|---|----|--|
| Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE? | Si | |
| L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato? | Si | |
| Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili? | Si | |
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati? | Si | |
| Presidi antincendio controllati semestralmente | Si | |
| Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione? | Si | |
| Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta | | |
| Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)? | Si | |
| Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo? | Si | |
| Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale? | Si | |

| Illuminazione | | |
|--|----|---|
| I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)? | Si | |
| Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza | Si | |
| Gli ambienti sono dotati di adeguati sistemi di schermatura dal sole? | Si | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | Luce troppo forte presso gli uffici della sezione acquisti. L'illuminazione risulta eccessiva anche presso altri uffici del RETLA |
| Rischio elettrico | | |
| Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione? | Si | |
| Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi? | Si | |
| Aerazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)? | No | Ricambio d'aria forzato mancante presso i bagni del piano 3 e presso i bagni del corpo di guardia |

| | | |
|--|----|--|
| Aerazione | | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | Si consiglia un condizionatore presso camera da letto del corpo di guardia |
| Macchine ed attrezzature | | |
| Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc) | Si | |
| Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito? | Si | |
| Primo soccorso | | |
| Sono presenti le cassette di primo soccorso? | Si | |
| Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati? | Si | |
| Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili? | Si | |
| Rischi ufficio | | |
| Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione? | Si | |
| Buona condizione delle sedie? | Si | Si consiglia di acquistare sedute ergonomiche o accessori quali supporto lombare per uff. Del comandante RETLA |

| Rischi ufficio | | |
|--|--------------------|--|
| Scrivanie in buone condizioni? | Si | Sostituire le scrivanie con altre aventi piano antiriflesso. 1 presso ufficio cassa, 2 presso uff. Gestione finanziaria, 3 presso centralino, 1 presso uff. Armamento, 2 presso uff. Sez. Materiali, 2 presso uff. Infrastrutture, 2 presso laboratorio radio, 1 presso sez. Commissariato, 1 presso sez. Motorizzazione, 1 presso sez. Telematica, 2 presso uff. Tabelle, 1 presso uff. Pensioni |
| I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute? | Si | |
| Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole? | Si | |
| Fotocopiatrici posizionate in zone aeree? | Si | |
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data 10-10-2019 |  |
| Consulente Terenzi Federico | Data 10-10-2019 |  |