

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLE MARCHE - Via Birarelli

Descrizione:

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLE MARCHE - Via Birarelli - Verifica di conformità legislativa

Data:

13-02-2020 13:58:05

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

ANCONA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Licastro

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Sicurezza delle strutture

Nelle vetrate sono assenti
 fratture o vetri fragili che
 possono causare pericoli di
 infortuni?

No

Infissi rovinati



Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

I lavoratori evidenziano dei
 cedimenti del
 pavimento/solaio posto sopra
 la biblioteca.
 Crepe nel soffitto del corridoio
 piano II.
 Verificare la portata dei soli
 presso i magazzini.
 Fare effettuare una perizia
 strutturale



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLE MARCHE - Via Birarelli

Sicurezza delle strutture

Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	<p>Segnalare la porta con vetro di acceso alla stanza al piano II contenente materiale terremoto</p> <p>Verificare l'assenza di amianto nel pavimento in lineolum nei magazzini</p>
		
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	<p>Le mattonelle del bagno piano II parte vecchia si stanno staccando Ripristinare la porta nel bagno piano II</p>
		

Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Appendere e segnalare gli estintori dei magazzini
---	----	---



Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	I tubi di adduzione gas deve essere giallo

Prevenzione incendi

Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Segnalare il divieto di utilizzo ascensore in caso d'incendio terremoti
------------------------------	----	---



Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	Dotare anche di scale a 3 gradini presso magazzini
--	----	--

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	
---	----	--



Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	
--	----	--

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Gli ambienti sono dotati di adeguati sistemi di schermatura dal sole?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Ripristinare le plafoniere dove mancano

Illuminazione



Rischio elettrico

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Dotare di plafoniera i neon scoperti



Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?

Si

Macchine ed attrezzature

Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	

Primo soccorso



Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	No	Fissare la scaffalatura al muro presso ufficio vincoli Fissare gli archivi nei corridoi
--	----	--



Rischi ufficio

Buona condizione delle sedie?	No	Seduta non conforme presso ufficio archivio, uff. Biblioteca
		
Scrivanie in buone condizioni?	No	Piano di vetro. Rendere il piano antiriflesso presso uff. Funzinari
		
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	No	

Rischi ufficio



Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Allarme antintrusione presso magazzini

Firme

Referente Aziendale	Data 13-02-2020 13:58:05	
Consulente Terenzi Federico	Data 13-02-2020 13:58:05	