

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## NAMIRIAL SPA - PORDENONE

**Descrizione:**

NAMIRIAL SPA - PORDENONE - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

23-06-2020 11:31:01

**Consulente:**

Simonetta Strologo

**Luogo:**

PORDENONE

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Clara Iappelli

**Note:**

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

### Documenti di Gestione

E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Ultima prova coordinata con Elmas a fine 2019
--	----	---

### Sicurezza delle strutture

Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
--	----	--

### Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Non pertinente	Per dipendenti Namirial sufficiente allarme vocale
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	

<b>Prevenzione incendi</b>		
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	Ultimo controllo semestrale estintori gennaio 2020
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Non pertinente	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	Ringhiera scala interna di altezza inferiore ad 1m (96 cm)
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	Da predisporre su gradini scala principale
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Gli ambienti sono dotati di adeguati sistemi di schermatura dal sole?	Si	

<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Spazio ristoro: sostituire la "ciabatta" elettrica del microonde
		
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di	Si	
		NAMIRIAL SPA - PORDENONE

<b>Primo soccorso</b>		
primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data NAMIRIAL SPA - PORDENONE	

**Firme**

	23-06-2020 11:31:01	
Consulente Simonetta Strologo	Data 23-06-2020 11:31:01	