

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## NAMIRIAL SPA - PORDENONE

**Descrizione:**

NAMIRIAL SPA - PORDENONE - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

24-02-2022 11:14:19

**Consulente:**

Simonetta Strologo

**Luogo:**

PORDENONE


**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Cinzia Pancrazi

**Note:**

## **Premessa**

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

<b>DVR</b>		
E' presente il piano di emergenza?	Si	
<b>Documenti di Gestione</b>		
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Scadenza Documento: 18/1/2022
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Prot. n. 0015587/P del 07/03/2007 del Comune di Pordenone
		
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Si	Presente indicazione in permesso costruire: collaudo statico del 17/08/2006

<b>Impianti</b>		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Presente conformità del 24/08/2006
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Verifiche fatte con Verifiche srl.Scadenza Documento: 05/07/2023
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	Presenti in centrale termica presenti due caldaie da 51kW
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	Presenti n. 2 compressori per condizionamento da 13,3 kg di gas R407C
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Non pertinente	Per dipendenti Namirial sufficiente allarme vocale
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	Ultimo controllo semestrale estintori gennaio 2020

<b>Prevenzione incendi</b>		
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Non pertinente	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	Ringhiera scala interna di altezza inferiore ad 1m (96 cm)
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	Da predisporre su gradini scala principale
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	No	Predisporre plafoniera per la lampada non protetta nel corridoio toilette piano terra

## Illuminazione



Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza

Si

Gli ambienti sono dotati di adeguati sistemi di schermatura dal sole?

Si

## Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?

Si

Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?


Si

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Spazio ristoro: sostituire la 'ciabatta' elettrica del microonde


## Rischio elettrico



Segnalazione aggiuntiva n. 2

No


Ufficio assistenza primo piano: per i cavi elettrici predisporre idoneo passaggio al di sotto del pavimento galleggiante per evitare possibili inciampi lungo i passaggi





<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Non pertinente	
<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	

NAMIRIAL SPA - PORDENONE

<b>Rischi ufficio</b>		
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 24-02-2022 11:14:19	
Consulente Simonetta Strologo	Data 24-02-2022 11:14:19	