

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

NAMIRIAL SPA - MERCATO SAN SEVERINO

Descrizione:

NAMIRIAL SPA - MERCATO SAN SEVERINO - Verifica di conformità legislativa

Data:

09-06-2020 12:11:39

Consulente:

Simonetta Strologo

Luogo:

MERCATO SAN SEVERINO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Consulente Sea Gruppo Ing. Alessandro Versari, per Namirial Isidoro Orabona

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Sicurezza delle strutture		
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Predisporre un estintore a polvere (attualmente presenti n. 3 estintori a CO2 da 2kg)
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Predisporre cartello in corridoio verso ingresso principale
		
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Non pertinente	

Prevenzione incendi

L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Non pertinente	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Presidi antincendio controllati semestralmente	No	Ultimo controllo semestrale estintori eseguito nel mese di gennaio/2018
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Non pertinente	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Non pertinente	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	Verificare con amministratore per scala condominiale

Illuminazione


I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	

Illuminazione

Gli ambienti sono dotati di adeguati sistemi di schermatura dal sole?	Si	
---	----	--

Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Canalizzare i cavi scoperti qualora sotto tensione (es. Ufficio principale)



Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati	Si	
		NAMIRIAL SPA - MERCATO SAN SEVERINO

Aerazione		
(compresi spogliatoi e servizi igienici)?		
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Sostituire gli elementi scaduti
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	
 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO		
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Non pertinente	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono	Si	
NAMIRIAL	SPA - MERCATO SAN SEVERINO	

Rischi ufficio

stato di manutenzione?		
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	No	Predisporre canali e raccogli cavo



Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	

Firme		
Referente Aziendale	Data 09-06-2020 12:11:39	
Consulente Simonetta Strologo	Data 09-06-2020 12:11:39	