

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

NEWALL SRL

Descrizione:

NEWALL SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

28-02-2022

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

cartoceto

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:


1 semestre 2022

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro


Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	Sostituire i cartelli esistenti
		
Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	Si	Verificare presenza di n.1 estintore centrale e n. 2 uffici nel civ. 52

NEWALL SRL

Estintori Portatili (o carrellati)		
Manutenzione periodica	Si	
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi		
Presenti	Si	
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	Collegare la manichetta con la lancia e il bocchettone
Presenza tubazione flessibile?	Si	Sostituire o collaudare le manichette
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	Sostituire i vecchi cartelli

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Provato gruppo pompe con esito positivo. La pompa pilota inizialmente era spenta. Verificare se ci fosse un problema nel lungo periodo
Impianto Elettrico		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	Verificare linea lampade SA del civ. 52
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	Sostituire il cartello frontale
Porte Rei		
Presenti?	Si	
Tenuta dei cardini?	No	Registrare meccanismo di autochiusura porta REI tra uffici e produzione del civ. 50
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	

Firme		
Referente Aziendale	Data 28-02-2022	
Consulente Consulente ETA	Data 28-02-2022	