

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI MISANO ADRIATICO - PALAZZO BIANCHINI

Descrizione:

COMUNE DI MISANO ADRIATICO -PALAZZO BIANCHINI - Verifica di conformità legislativa

Data:

08-10-2019

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

MISANO ADRIATICO

Personne che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Ferri Laura

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Sicurezza delle strutture

Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	installare cartellonistica di divieto di utilizzo dell'ascensore in caso di incendio

Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	



Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	verificare sistema di apertura porte automatiche in caso di mancanza di corrente elettrica
--	----	--

Prevenzione incendi		
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Non pertinente	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	integrare la cartellonistica di evacuazione secondo quanto riportato all'interno delle planimetrie di evacuazione
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Non pertinente	
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	

Illuminazione

Gli ambienti sono dotati di adeguati sistemi di schermatura dal sole?	No	installare veneziane alle finestre degli uffici
---	----	---

Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	installare cartellonistica indicante il pericolo di elettrocuzione e il divieto di spegnimento con acqua;
--	----	---



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	ripristinare il pannello di chiusura del quadro elettrico (locale tecnico sottoscala)
--	----	---

Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
---	----	--

Macchine ed attrezzature

Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	

Primo soccorso

Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	manca idopovidone
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	No	fissare a parete tutti gli armadi
--	----	-----------------------------------




Rischi ufficio		
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	No	eliminare i cavi sparsi in modo tale da evitare il pericolo di inciampo; installare idonee canaline passacavo o spirali raccogli cavi
		
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	No	installare tende alla veneziana

Rischi ufficio

Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	eliminare il materiale posizionato a terra e che potrebbe essere causa di inciampo



Rischi ufficio

Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	eliminare il materiale elettrico ed elettronico obsoleto e posizionato a terra
		
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	eliminare le cause dell'umidità di risalita e delle infiltrazioni di acqua dal tetto. Dopo di che occorre, ripristinare l'intonaco ammalorato e procedere con la ritinteggiatura delle pareti
		

Firme

Referente Aziendale	Data	×
COMUNE DI MISANO ADRIATICO -PALAZZO BIANCHINI		

Firme

	08-10-2019	
Consulente Ceccarelli Michele	Data 08-10-2019	