

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI MISANO ADRIATICO- SETTORE POLIZIA URBANA

Descrizione:

COMUNE DI MISANO ADRIATICO-SETTORE POLIZIA URBANA - Verifica di conformità legislativa

Data:

8-10-2019

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

MISANO ADRIATICO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Ferri Laura



Note:


Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	reperire evidenza
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	reperire evidenza
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	No	reperire evidenza
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	reperire evidenza
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	reperire evidenza
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	reperire evidenza
L' edificio e' autoprotetto?	No	reperire evidenza
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	reperire evidenza
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	

Sicurezza delle strutture		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	eliminare materiale depositato lungo il perimetro esterno dell'edificio
Prevenzione incendi		
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	No	segnalare mediante cartellonistica la valvola intercettazione del metano; verificare che il locale centrale termica e le tubazioni di adduzione del metano siano in gestione al comando di P.M.
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	installare cartellonistica
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	installare cartellonistica indicante i percorsi di evacuazione
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	spazi stretti nell'area archivio e materiali a terra che possono intralciare i passaggi

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	eliminare perché non a norma
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	installare su tutti i quadri il divieto di spegnimento con acqua e il cartello di pericolo di elettrocuzione; eliminare inoltre tutto il materiale posizionato in prossimità dei quadri elettrici
<div>   </div>		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	ripristinare presa elettrica rotta
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	No	spogliatoio inadeguato in quanto non sono separati per genere e il personale non dispone di docce

Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	No	fissare a muro tutti gli armadi e eliminare materiali sugli armadi
		
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	No	raccogliere i cavi da terra in modo tale che non risultino di intralcio; adottare canaline passacavo o spirali raccogli cavi


Rischi ufficio



Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?

No

sostituire le veneziane rotte o mancanti



Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

gli infissi in alluminio si presentano in pessimo stato di manutenzione; provvedere ad effettuare un intervento di manutenzione straordinaria agli infissi

Rischi ufficio



Firme

Referente Aziendale	Data 8-10-2019	X
Consulente Ceccarelli Michele	Data 8-10-2019	