

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI VERGHERETO - Municipio

Descrizione:

COMUNE DI VERGHERETO - Municipio - Verifica di conformità legislativa

Data:

01-11-2021 17:18:42

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

VERGHERETO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele, Pirini Gaia e Moretti Massimo

Note:


Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	02/09/2019
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	02/09/2019
Documenti di Gestione		
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	<p>Tra le attivita' soggetto al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del DPR 151/2011, vi rientrano: Attivita' 34: Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000kg. Valutare la posizione dell'archivio nel sottotetto e delle cisterne di gasolio (compresa quella del deposito di Alfero) ed attivare le pratiche di conformita' antincendio (rif. anche tecnici Sea Gruppo). Per l'archivio pratiche e quello nel sottotetto, vista la quantita' di materiali presenti, dopo aver allontanato quelli non pertinenti, risulta opportuno fare una valutazione sul carico di incendio presente. Inoltre reperire copia del Certificato di Prevenzione Incendi per la caldaia da 160 kW.</p>

COMUNE DI VERGHERETO - Municipio

Documenti di Gestione		
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Da reperire
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Da reperire
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	No	Da reperire
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Da reperire
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Recuperare copia ultima verifica biennale messa di terra
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Reperire copia di valutazione di autoprotezione
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Caldaia da 160kW: Reperire conformità, certificato di prevenzione incendi, denuncia INAIL/ASL e verifica quinquennale.

Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	1) Appendere a muro o tramite piantana gli estintori al piano terra
		
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	1) Predisporre cartelli per i percorsi di esodo:- zona segreteria- zona servizi sociali 2) Predisporre cartelli con indicazione di scendere la scala principale in caso di emergenza (cartello bifacciale ad inizio scala ai piani) 3) Predisporre cartello indicante 'uscita con maniglione antipanico' al piano terra

Prevenzione incendi



L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?

Non
pertinente

Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?

No

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

No

Rimuovere le scale non certificate

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	1) Risulta inferiore ad 1m (88 cm) la ringhiera della scala interna principale 2) Risultano inferiori ad 1m (94 cm) i parapetti delle finestre
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	Da predisporre strisce antiscivolo per tutte le scale
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	No	verificare le caratteristiche antisfondamento delle vetrate a tutta altezza in corrispondenza del pianerottolo fra piano terra e piano primo

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?

Si

Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza

Si

Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?


Si

Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

Si

Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	No	alcune sedie risultano da sostituire perché non più integre (es. postazione Emanuela Annarita)
		
Scrivanie in buone condizioni?	No	sostituire le scrivanie munite di poggia tastiera (postazione Emanuela Annarita e uff. ragioneria)




Rischi ufficio



I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?

No

Cavi a terra da raccogliere in diversi uffici (uff. P.M, tributi, segreteria e uff. lavori pubblici)




Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?

No

installare tende alla veneziana alle finestre

Rischi ufficio



Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?

Si

Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?

Si

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

eliminare le infiltrazione presenti che causano ammaloramenti dell'intonaco (servizi igienici e archivio P.M.)

Firme

Referente Aziendale

Data

01-11-2021
17:18:42

X

Consulente

Ceccarelli Michele

Data

01-11-2021
17:18:42

Michele Ceccarelli