

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

Comune di Cesena - Scuola Macerone

Descrizione:

Comune di Cesena - Scuola Macerone - Verifica di conformità legislativa

Data:

1-2-2023

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

CESENA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Barbieri Giulia

Note:

Premessa


A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
---------------------------------------	----	--

Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	No	Al momento non utilizzato 2021-2022. Per il transitorio applicare la pellicola antischioggia



Sicurezza delle strutture

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Da verificare la lesione presente sulla sommità della colonna. Provvedere alla messa in sicurezza immediata contro il rischio di distacco materiali
------------------------------	----	--



Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	

Prevenzione incendi

I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Segnalare con cartello l'uscita della cucina verso l'esterno.



Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	La centralina antincendio era impostata in posizione OFF CON LA CHIAVE INSERITA. La centralina deve sempre essere attivata e le chiavi devono essere conservate dal manutentore. Risolto
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	

Prevenzione incendi

Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	individuare ulteriore punto di raccolta per il locale dormitorio della sezione nido
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono presenti le planimetrie in tutte le aule?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	N. 2 USD dormitori sezione delfini è sezione cavalluccio non si apre facilmente perché 'striscia' sulla pavimentazione. Da manutentare




Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
--	----	--

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	Fissare a parete le scaffalature della lavanderia. Risolto
---	----	---



Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	armadio metallico arrugginito in lavanderia. SOSTITUIRE

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	

Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di	Si	
Comune di Cesena - Scuola Macerone		

Rischio elettrico		
Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	Si	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	No	Boiler acqua in cucina: sono risultate perdite acqua dalle tubazioni direttamente sopra le prese elettriche. Situazione migliorata (boiler sostituito) ma impianto elettrico da distanziare rispetto al boiler
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	Attrezzature in cucina

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	Da predisporre scarpe antiscivolo per gli ausiliari. Risolto
--	----	---

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	

Firme

Referente Aziendale	Data 1-2-2023	
Consulente Ceccarelli Michele	Data 1-2-2023	