

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA - Palazzo Ciccolini: Via XX Settembre, 5

Descrizione:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA - Palazzo Ciccolini: Via XX Settembre, 5 - Verifica di conformità legislativa

Data:

30-3-2017

Consulente:

Bonifazi Umberto

Luogo:

MACERATA


Persone che partecipano al sopralluogo:



Ing. Paolo Moretti

Premessa


A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Domande	Risposte	Dettagli
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
		
Estintori ben posizionati?	Si	
		
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura cariche?	Non pertinente	
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	
		
Idranti facilmente raggiungibili?	Si	
Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
		
Valvole del combustibile facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
		

Domande	Risposte	Dettagli
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
		
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	
		
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
		
Allarme antincendio funzionante?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente	No	
Illuminazione		
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Firme		

Domande	Risposte	Dettagli
Referente Aziendale	Data 30-3-2017	
Consulente Bonifazi Umberto	Data 30-3-2017	