

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA - Polo Didattico Pantaleoni (Palazzo ex Menichelli): Via Armaroli

Descrizione:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA - Polo Didattico Pantaleoni (Palazzo ex Menichelli): Via Armaroli - Verifica di conformità legislativa

Data:

10-10-2017

Consulente:

Bonifazi Umberto

Luogo:


MACERATA


Persone che partecipano al sopralluogo:



Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Domande	Risposte	Dettagli
Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	No	
		
Estintori Portatili (o carrellati)		

Domande	Risposte	Dettagli
Presenti	No	Verificare planimetrie antincendio approvate per determinare la necessità di estintori portatili a polvere a fianco di quelli a CO2 presenti.
		
Manutenzione periodica	Si	
Accessibilità	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
Impianto antincendio fisso ad idranti e/o naspi		

Domande	Risposte	Dettagli
Presenti	Si	
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	No	
<div>   </div>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Segnalare con cartellonistica i locali tecnici e gruppi pressurizzazione antincendio

Domande	Risposte	Dettagli
		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Ripristinare funzionamento del gruppo di pressurizzazione
		
Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme		
Controllo visivo	Si	
Accessibilità pulsanti allarme?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Presenza idonea cartellonistica?	No	
		
Manutenzione periodica	Sì	l'impianto di allarme è attivato semestralmente in occasione dell'evento prove di evacuazione
Porte Rei		
Presenti?	Sì	
Tenuta dei cardini?	Sì	
Tenuta delle guarnizioni?	Sì	
Assenza di fessurazioni?	Sì	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Completare l'installazione di dispositivi di rilascio magnetico e ripristinare il dispositivo di autochiusura (livello -1, filtro fumo a separazione dei vani tecnici - locale pompe

Domande	Risposte	Dettagli
