

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
MACERATA - Palazzo Chiappini:
Via Crescimbeni, 14**

Descrizione:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA - Palazzo Chiappini: Via Crescimbeni, 14 - Verifica di conformità legislativa

Data:

30-3-2017

Consulente:

Bonifazi Umberto

Luogo:

MACERATA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ing.Paolo Moretti

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Domande	Risposte	Dettagli
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
		
Estintori ben posizionati?	No	
		
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
		
Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura caricate?	Non pertinente	
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Non pertinente	
Idranti facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?	Si	
Valvole del combustibile facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
		
Uscite di emergenza libere da ingombri?	No	Mantenere sgombero il percorso di esodo al piano -1 ed integrare con cartellonistica di emergenza
		

Domande	Risposte	Dettagli
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	
		
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	No	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Allarme antincendio funzionante?	No	Pulsante di emergenza al piano terra in corso di manutenzione
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	No	
Illuminazione		

Domande	Risposte	Dettagli
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	
Firme		
Referente Aziendale	Data 30-3-2017	
Consulente Bonifazi Umberto	Data 30-3-2017	