

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

BONTEMPI CASA

Descrizione:

BONTEMPI CASA - Verifica di conformità legislativa

Data:

28-06-2023 09:14:13

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

CAMERANO

Personne che partecipano al sopralluogo:

Fabio Tenenti

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Sicurezza sopralluogo



Sicurezza delle strutture		
120. Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	Magazzino spedizioni soppalco: alcuni giunti con dislivello e pericolo di inciampo
121. Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	Cabina oliatura: raccogliere il tubo dell'aria da terra Area qualità: cavi a terra con pericolo di inciampo

Sicurezza delle strutture		
123. Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Da ripredisporre internamente ed esternamente con piano viabilità
124. Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Da ripredisporre internamente ed esternamente con piano viabilità
130. Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Lineolum soppalco: valutare la presenza di amianto con specifica prova di laboratorio

Sicurezza delle strutture



131. Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Bocche di carico magazzino spedizioni con dislivello rispetto al pianale dei vettori. Bocche di carico viste tutte aperte anche senza vettori in attracco
-----------------------------------	----	--



Prevenzione incendi

133. Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili,	No BONTEMPI CASA	Area spedizioni piano terra: riappendere l'estintore ad anidride carbonica
---	-------------------------	---

Prevenzione incendi

cartellonistica corretta, altezza adeguata)?



143. Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?

No

Aumentare la cartellonistica di esodo in:
 - Zona magazzino spedizioni soppalco
 - area cataloghi soppalco



425. Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?

No

Da aumentare in magazzino

Prevenzione incendi



150. Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Porta tagliafuoco magazzino spedizioni soppalco: cavi di intralcio nella chiusura della porta tagliafuoco n. 3
-----------------------------------	----	--



Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
153. Le zone ATEX sono segnalate?	No	Effettuare valutazione ATEX per la zona delle cabine di verniciatura

BONTEMPI CASA

Rischio di formazione di atmosfere esplosive



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

163. Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?

Si



166. Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Soppalco officina: chiudere con ringhiera l'apertura

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Immagazzinamento

169. Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

No

Da fissare magazzino spedizioni soppalco e magazzino spedizioni piano terra



172. I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?

No

Immagazzinamento

173. Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	No	<p>Area cataloghi soppalco: predisporre rete protettiva nella scaffalatura verso la scala di accesso.</p> <p>Magazzino minuteria: predisporre protezione per la scaffalatura centrale</p>

Immagazzinamento


174. Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?

No

Travi magazzino spedizioni soppalco: indicare con cartello l'altezza ed evidenziare con bande giallo nere

Porta area cataloghi soppalco: da segnalare il pericolo di urto

Magazzino accettazione: travi da segnalare



175. I materiali stoccati sono correttamente imballati?

No

Magazzino spedizioni: alcuni pallet sovrapposti con pericolo di ribaltamento



Immagazzinamento

176. Le merci impilate verticalmente risultano stabili?

No

Magazzino accettazione:
 predisporre fissaggio materiali
 nei ripiani superiori



178. Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Viene riferito che il camion MAN targa BX898BS non ha ne revisione, ne bollo



Immagazzinamento

179. Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Magazzino accettazione: segnalare con bande gialle a terra l'area dell'avvolgitrice
-----------------------------------	----	---



Illuminazione

182. I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
183. Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Magazzino spedizioni soppalco: verificare funzionamento lampade di emergenza (a campione non visti led di segnalazione)

Macchine ed attrezzature

216. Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Banco sollevamento qualità: accessorio di sollevamento con portata di 250kg mentre la trave ha portata di 200kg, allineare
-----------------------------------	----	--

Macchine ed attrezzature**Condizione dei carrelli elevatori**

224. Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?

No

Ricalcolo diagramma portate con prolunghe forche



Rischi chimico e cancerogeno

230. Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	Alcune bottiglie anonime in officina

Firme

Referente Aziendale	Data 28-06-2023 09:14:13	
Consulente Alessandro Versari	Data 28-06-2023 09:14:13	