

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA - Palazzo del Mutilato: Piazza Oberdan, 4

**Descrizione:**

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA - Palazzo del Mutilato: Piazza Oberdan, 4 -  
Verifica di conformità legislativa

**Data:**

30-3-2017

**Consulente:**

Bonifazi Umberto

**Luogo:**

MACERATA

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Ing.Paolo Moretti

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Domande	Risposte	Dettagli
<b>Prevenzione incendi</b>		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura cariche?	No	
		
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	
Idranti facilmente raggiungibili?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?	No	
		
Valvole del combustibile facilmente raggiungibili?	No	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	No	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Allarme antincendio funzionante?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	No	
<b>Illuminazione</b>		
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 30-3-2017	
Consulente Bonifazi Umberto	Data 30-3-2017	