

Verifica di conformità legislativa (Ambiente)

Condotto per

LINDBERGH HOTELS SRL - HOTEL EXCELSIOR

Descrizione:

LINDBERGH HOTELS SRL - HOTEL EXCELSIOR - Verifica di conformità legislativa

Data:

16-06-2023 17:07:17

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

PESARO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Direttore

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Ambiente

Approvvigionamento idrico		
297. E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
Emissioni in atmosfera		
67. E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
77. Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Caldaia in copertura (UNICAL da 520 KW): recuperare copia libretto di manutenzione con relative pagine compilate dal manutentore e nomina terzo responsabile
Scarico acque reflue		
80. E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
81. Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	No	Verificare
406. Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Non pertinente	

Rifiuti		
86. E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Non pertinente	
87. Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	No	<p>CENTRO ESTETICO: per i rifiuti che sono stati a contatto con liquidi corporei (lamette, strisce...) occorre rivolgersi a una ditta specializzata per il ritiro e il corretto smaltimento. E' obbligatoria la conservazione progressiva per 3 anni dei formulari di tali rifiuti.</p> <p>Gli altri rifiuti non pericolosi (es. imballaggi) vanno gestiti con la normale raccolta differenziata.</p> <p>PISCINA-SPA: i fusti contenenti ad es. ipoclorito di sodio, una volta vuoti, vanno sciacquati e gestiti con la normale raccolta differenziata.</p>
89. E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	
Impianti contenenti F-GAS		
108. Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	<ul style="list-style-type: none"> - UTA principale (tetto): recuperare libretto - UTA piscina: libretto di manutenzione aggiornato solo 2021 - Recuperare le autorizzazioni della Ditta e degli addetti manutenzione abilitati ad operare su impianti FGas
Amianto		
114. In caso di presenza di	Non	
LINDBERGH HOTELS SRL - HOTEL EXCELSIOR		

Amianto		
materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	pertinente	
Altre autorizzazioni		
438. E' presente un'AUA?	Non pertinente	
Firme		
Referente Aziendale	Data 16-06-2023 17:07:17	/
Consulente Alessandro Versari	Data 16-06-2023 17:07:17	