

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

COLORIFICIO SAMMARINESE

Descrizione:

COLORIFICIO SAMMARINESE - Verifica di conformità legislativa

Data:

26-10-2022 09:25:20

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Spisni Piergiorgio

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	Predisporre segnaletica a bande giallo nere per le tubazioni zona serbatoi resine
		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	No	Predisporre cartello per la zona dei serbatoi resine

Sicurezza delle strutture



Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Ripristinare segnaletica interna secondo piano di viabilità
-------------------------------------	----	-------------------------------------------------------------



Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
---------------------------------------------	----	--

Sicurezza delle strutture

Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Predisporre segnaletica pericolo urti per la testa nelle zone urtabili ad altezza uomo



Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Riposizionare cartelli estintori in magazzino materie prime in modo da renderli visibili da più posizioni
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prevenzione incendi



Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?

Si



Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?

No

Predisporre segnalazione specifica per le zone atex; dovrà essere prevista specifica valutazione dei rischi atmosfere esplosive

Rischio di formazione di atmosfere esplosive



Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Rivedere le pinze di messa a terra per i vari mulini e dispersori
------------------------------	----	-------------------------------------------------------------------



Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Predisporre cartelli specifici atex per la zona di scarico resine e solventi
------------------------------	----	------------------------------------------------------------------------------

Rischio di formazione di atmosfere esplosive



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Scarico soppalco
 confezionamento : predisporre
 adeguato parapetto a
 protezione della caduta
 quando non presenti i serbatoi
 di scarico



Immagazzinamento

Scaffalature in buone

No

COLORIFICIO SAMMARINESE

Predisporre cartello di portata

Immagazzinamento

condizioni (ancorate,
indicazione portata)?

per le varie scaffalature



I montanti frontali delle
scaffalature urtabili dai carrelli
elevatori o altri mezzi sono
dotati di paracolpi?

No

Da completare



I materiali stoccati sono
correttamente imballati?

No

Fissare i materiali nei pallets
stoccati in altezza

Immagazzinamento



Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Verificare che non vi siano
pallets sovrapposti nelle
scaffalature



Aerazione

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Prevedere monitoraggi polveri
per la zona serbatoi polveri

Aerazione



Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	Rilevato mancato utilizzo mascherine antipolvere nel reparto materie prime, occhiali in postazione bi-vasca
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Da completare



Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Prevedere sistemi di trattenuta per i manutentori che utilizzano le scale verticali nella zona dei serbatoi resine e serbatoi polveri
		 

Firme

Referente Aziendale	Data 26-10-2022 09:25:20	
Consulente Alessandro Versari	Data 26-10-2022 09:25:20	