

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI MISANO ADRIATICO- BIBLIOTECA (VIA ROSSINI)

Descrizione:

COMUNE DI MISANO ADRIATICO- BIBLIOTECA (VIA ROSSINI) - Verifica di conformità legislativa

Data:

8-10-2019

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

Misano Adriatico

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Ferri Laura

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Documenti di gestione		
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	in programmazione per il 2019
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	reperire evidenze
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	No	verificare se l'edificio è ritenuto strategico
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	reperire evidenza
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	reperire evidenza
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	reperire evidenza
L' edificio e' autoprotetto?	No	reperire valutazione del rischio da scariche atmosferiche e sincerarsi che l'edificio risulti autoprotetto
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	reperire evidenza
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	reperire evidenza

Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	fissare a terra lo zerbino posizionato all'ingresso
--	----	---



Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	all'interno dell'archivio deve essere eliminato il materiale posizionato a terra
---	----	--



Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
---	----	--

Sicurezza delle strutture

Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Se sono presenti spigoli vivi, sono adeguatamente protetti?	No	
Le attrezzature didattiche e gli arredi sono adeguati e non costituiscono un rischio?	Si	

Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	eliminare il materiale che ostruisce o rende difficoltoso l'utilizzo degli estintori
---	----	--



Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	

Prevenzione incendi

Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	



Gli arredi, tendaggi, la tappezzeria, etc, rispettano l'adeguata reazione al fuoco?	No	reperire documentazione
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Non pertinente	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Non pertinente	

Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
E' rispettata la distanza di almeno 60 cm tra le scaffalature ed il soffitto?	Si	
Negli archivi e i depositi sono garantiti corridoi o passaggi di larghezza non inferiore a 90 cm?	No	spazi stratti all'interno dell'archivio retrattile a causa del materiale posizionato lungo i corridori di passaggio
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Gli ambienti sono dotati di adeguati sistemi di schermatura dal sole?	Si	tende veneziane posizionate anche all'interno delle vetrate dell'archivio
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	verificare che siano presenti su ciascun quadro elettrico
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	

Rischio elettrico		
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	reperire evidenze
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Rischi ufficio		
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	

Rischi ufficio		
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 8-10-2019	
Consulente Ceccarelli Michele	Data 8-10-2019	