

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

G.F.M. ELETTRICA DI MARANGONI FABIO

Descrizione:

G.F.M. ELETTRICA DI MARANGONI FABIO - Verifica di conformità legislativa

Data:

10-01-2020 17:01:05

Consulente:

Rosati Katia

Luogo:

SANT'IPPOLITO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

Premessa


A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	Attenzione a non mettere materiale davanti lge uscite di emergenza
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	No	Mancano armadietti
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Non ostacolare il passaggio verso estintore
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	

Prevenzione incendi		
Presidi antincendio controllati semestralmente	No	Estintori non controllati da marzo 2018, porte tagliafuoco mai controllate
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Non ha la marcatura
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	No	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Manca portata
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	Servono per diluente e resina
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	

G.F.M. ELETTRICA DI MARANGONI FABIO

Illuminazione		
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Controllare
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Aerazione		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	Vanno adeguati
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Protezione Trapano e Mola da banco
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	Applicare ad esempio divieto di fumo

Macchine ed attrezzature		
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	No	
Condizione dei carrelli elevatori		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	No	Sistemare il sedile del carrello elevatore
		
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Richiedere schede aggiornate
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	Controllare contenuto e scadenze
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	No	
Firme		
Referente Aziendale	Data 10-01-2020 17:01:05	
Consulente Rosati Katia	Data 10-01-2020 17:01:05	