

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI SAN LEO - SETTORE TECNICO

Descrizione:

COMUNE DI SAN LEO - SETTORE TECNICO - Verifica di conformità legislativa

Data:

11-09-2020 09:35:44

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

SAN LEO

Persone che partecipano al sopralluogo:**Note:**

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?

Si

Prevenzione incendi

Presidi antincendio controllati semestralmente

No