

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI MONTEGRIDOLFO- Scuola Materna

Descrizione:

COMUNE DI MONTEGRIDOLFO-Scuola Materna - Verifica di conformità legislativa

Data:

11-6-2019

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

Cucina Scuola materna

Persone che partecipano al sopralluogo:

Rosati Katia e Copponi Pier Paolo

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	No	installare il cartello di divieto di accesso in corrispondenza delle due porte di accesso al locale cucina



Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono presenti spigoli vivi non adeguatamente protetti?	No	

Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati COMUNE DI	Si	
		MONTEGRIDOLFO-Scuola Materna

Prevenzione incendi

correttamente (facilmente
raggiungibili, cartellonistica
corretta, altezza adeguata)?




Le valvole del gas sono
segnalate e sono facilmente
raggiungibili?

No

installare la cartellonistica
indicante la valvola di
intercettazione del metano



Prevenzione incendi

I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	No	verniciare di colore giallo le tubazioni interne ed esterne che portano metano
		
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	installare planimetria di evacuazione; quella presente è carente di diverse informazioni utili, in caso di emergenza
		

Prevenzione incendi

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	installare la cartellonistica di esodo
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	E' presente un unico estintore ad anidride carbonica che non è in grado di spegnere le braci. Installare un ulteriore estintore a polvere da 6kg all'interno della cucina e inserirlo nel registro Antincendio affinché venga manutentato periodicamente



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	dotare la cucina di una scala a norma EN 131
--	----	--

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
---	----	--

Immagazzinamento

Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	installare un bacino di raccolta per i contenitori di sostanze chimiche a servizio della lavastoviglie
---	----	--

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	installare le luci di emergenza

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	No	contengono alcuni prodotti scaduti. integrare la casetta con i prodotti mancanti secondo l'elenco riportato nel D.M. 388 del 2003
---	----	---



Primo soccorso

Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
--	----	--

Firme

Referente Aziendale	Data 11-6-2019	
Consulente Ceccarelli Michele	Data 11-6-2019	