

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## LICEO CLASSICO STATALE T. MAMIANI - sede

**Descrizione:**

LICEO CLASSICO STATALE T. MAMIANI - sede - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

09-10-2018

**Consulente:**

Terenzi Federico

**Luogo:**


PESARO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

**Note:**

## **Premessa**

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	No	Gradino che causa inciampi all'ingresso del laboratorio di chimica
		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Sì	
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Sì	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Sì	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Sì	


Prevenzione incendi		
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	La porta è bloccata
		
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	

## Prevenzione incendi

Segnalazione aggiuntiva n. 1

Si


Tubazione sostituita regolarmente



Segnalazione aggiuntiva n. 2

No

Liberare le vie di fuga del giardino da biciclette




## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta


Le scale portatili sono in

Si

LICEO CLASSICO STATALE T. MAMIANI - sede

<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?		
Scale e rampe mantenute pulite da ingombri	Si	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	

<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	Nei singoli piani
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	Nei singoli piani
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	Segnalare al piano 1 la stanza dove è conservata la cassetta di PS
		
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Pur essendo presenti nei singoli piani cassette di primo soccorso con contenuti ridotti, è necessario ripristinare la cassetta di primo soccorso completa.

<b>Rischi ufficio</b>		
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	Cavi incanalati con apposite canaline
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 09-10-2018	
Consulente Terenzi Federico	Data 09-10-2018	