

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## FONDERIA F.LLI GIOVANNINI S.P.A.

**Descrizione:**

FONDERIA F.LLI GIOVANNINI S.P.A. - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

15-9-2020

**Consulente:**

Alessandro Versari

**Luogo:**

Fano

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Paolo Palmucci

**Note:**

Verifica Sicurezza

## **Premessa**


A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	

FONDERIA F.LLI GIOVANNINI S.P.A.


<b>Organigramma e Formazione</b>		
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Presente DVR del 24/11/2017.
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Prossima scadenza 11/05/2022
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Prossima scadenza 11/01/2023
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Prossima scadenza 11/01/2023

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	Prossima scadenza 19/07/2021
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	Prossima scadenza 07/02/2023
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	Effettuati monitoraggi anno 2017, ricerca polveri inalabili e SOV (esito conforme). In accordo a UNI EN 689 versione precedente, ripetizione monitoraggi non necessaria.
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	Effettuati monitoraggi di esposizione alla silice libera cristallina nelle fasi di assistenza al rifacimento del cubilotto, formatura e ramolaggio. Presente Test Preliminare del 15/01/2021. Nella fase di rifacimento del cubilotto (presenza di silice) il lavoratore viene isolato con sistema di respirazione con prelievo di aria pulita dall'esterno (in attuazione dell'art. 235 del DLgs. 81/08). Esito di piena conformit�, ripetizione monitoraggio triennale. Data campionamenti: 14/12/2020.
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	

<b>DVR</b>		
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	Presente valutazione del mese di Maggio 2008.
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Presente valutazione del 26 Febbraio 2018.
E' presente il piano di emergenza?	Si	Presente piano di emergenza del 26 Maggio 2008.
		
<b>Documenti di Gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	

Documenti di Gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Ultima eseguita il 27/11/2020.
E' stata effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneità, sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Pianificare per il 2021
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	
E' presente la conformità antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Pratica ETA Ingegneria: prossima scadenza 07/10/2021
Tutte le attività soggette sono presenti nella conformità antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Prova di evacuazione del 28/09/2020, visto verbale.

## Documenti di Gestione



Modulo Sistema di Gestione  
VERBALE DI VERIFICAZIONE ANTINCENDIO  
In data 28/12/2017, alle ore 14,30, presso la Ditta Fonderia F.Lli Giovannini S.p.A., si è svolta l'esercitazione antincendio in applicazione dei contenuti del Piano di Emergenza ed Evacuazione aziendale e delle linee guida emanate dall'art. 3 del D.M. 10/03/1998.

Descrizione dello scenario di emergenza simulato:  
Incendio in area di lavoro.

1) SIMULAZIONE SENZA PREAVVISO 2) SIMULAZIONE CON PREAVVISO

Durante tale esercitazione il personale è stato coinvolto nell'attività quanto segue:  
- evacuazione del personale in base al piano di emergenza;  
- individuazione dell'uscita di sicurezza;  
- effettuazione dell'aspirazione del fumo;  
- tempo di evacuazione previsto, in base alle planimetrie di emergenza e alle presunte strutture, è di 3 min.

Al termine dell'esercitazione, il tempo complessivo di evacuazione per raggiungere il luogo di raduno risulta essere di 3 min e 30 sec.

Il tempo di evacuazione previsto, in base alle planimetrie di emergenza e alle presunte strutture, è di 3 min.

Il tempo di evacuazione previsto, in base alle planimetrie di emergenza e alle presunte strutture, è di 3 min.

Comportamento della squadra NOE: ☒ corretto ☐ non corretto ☐ parzialmente corretto

Comportamento dei lavoratori: ☒ corretto ☐ non corretto ☐ parzialmente corretto

Comportamento degli assistenti: ☐ corretto ☐ non corretto ☒ parzialmente corretto

Gli allarmi sono stati recepiti: ☒ in modo corretto, da tutto il personale ☐ in modo non corretto, solo da una parte del personale

L'uso dei mezzi per la lotta all'incendio è avvenuto in modo: ☒ idoneo ☐ non idoneo ☐ parzialmente idoneo

All'appello finale risultano: n° 28/12 persone presenti nello stato, n° 28/12 persone presenti all'appello.

La comunicazione interna/esterna è avvenuta secondo le seguenti modalità:

Firma del responsabile dell'esercitazione:  
F.Lli Giovannini S.p.A.

Il responsabile dell'attività preventiva o formativa ha fornito il modulo MOD 08/01/17

8/10 ☐ 9/10 ☐ 10/10 ☐ 11/10 ☐ 12/10 ☐ 13/10 ☐ 14/10 ☐ 15/10 ☐ 16/10 ☐ 17/10 ☐ 18/10 ☐ 19/10 ☐ 20/10 ☐ 21/10 ☐ 22/10 ☐ 23/10 ☐ 24/10 ☐ 25/10 ☐ 26/10 ☐ 27/10 ☐ 28/10 ☐ 29/10 ☐ 30/10 ☐ 31/10 ☐ 32/10 ☐ 33/10 ☐ 34/10 ☐ 35/10 ☐ 36/10 ☐ 37/10 ☐ 38/10 ☐ 39/10 ☐ 40/10 ☐ 41/10 ☐ 42/10 ☐ 43/10 ☐ 44/10 ☐ 45/10 ☐ 46/10 ☐ 47/10 ☐ 48/10 ☐ 49/10 ☐ 50/10 ☐ 51/10 ☐ 52/10 ☐ 53/10 ☐ 54/10 ☐ 55/10 ☐ 56/10 ☐ 57/10 ☐ 58/10 ☐ 59/10 ☐ 60/10 ☐ 61/10 ☐ 62/10 ☐ 63/10 ☐ 64/10 ☐ 65/10 ☐ 66/10 ☐ 67/10 ☐ 68/10 ☐ 69/10 ☐ 70/10 ☐ 71/10 ☐ 72/10 ☐ 73/10 ☐ 74/10 ☐ 75/10 ☐ 76/10 ☐ 77/10 ☐ 78/10 ☐ 79/10 ☐ 80/10 ☐ 81/10 ☐ 82/10 ☐ 83/10 ☐ 84/10 ☐ 85/10 ☐ 86/10 ☐ 87/10 ☐ 88/10 ☐ 89/10 ☐ 90/10 ☐ 91/10 ☐ 92/10 ☐ 93/10 ☐ 94/10 ☐ 95/10 ☐ 96/10 ☐ 97/10 ☐ 98/10 ☐ 99/10 ☐ 100/10

E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?

Si

## Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?

Si

Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?

No

Verificare formazione per Iervolino Fabio, ultimo assunto. In assenza, avviare a percorso di formazione generale e specifica

I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?

Si

Vedi attestati del 24/07/2017.

I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attività in ambienti confinati?

Si


Vedi attestati del 18/09/2017.



Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	Addetti pala meccanica: da attivare aggiornamento alla prossima sessione utile.
Tutti gli addetti che effettuano attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 22 gennaio 2019?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Licenza di costruzione n. 357 del 07/02/1961, aut. Abitabilità come ampliamento del 02/07/1975.
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Verificare presenza documentazione
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Ultimo verbale di Verifiche srl del 24/02/2020
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Si	Esiste relazione di autoprotezione del 05/2013.

## Impianti



Forma di Rilievo Impianto Elettrico Stato di Fatto, Comune di Fano, Provincia di Pesaro e Urbino. Progetto: Rilievo Impianto Elettrico Stato di Fatto ai sensi del Decreto 2201/98 n.37 e della CEI 0-16. Ditta: Fondaria F.lli Giovannini S.p.A. Sede Legale: Strada nazionale Flaminia, 55 61032 - Fano (PU). Ubicazione: Strada nazionale Flaminia, 55 Opificio Sito: 61032 - Fano (PU). Oggetto: VERIFICHE SCARICHE ATMOSFERICHE. Scala: III. Data: 05-2013. Firma: [Firma]

E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?

**Non  
pertinente**

Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?

**Si**

Ricordarsi di effettuare verifica periodica per i due carro ponte e due paranchi, entro i termini (Maggio 2021).

Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?

**Non  
pertinente**

Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?

**Si**

In fase di verifica per i serbatoi interni dei compressori.



## Approvvigionamento idrico

E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?

**Si**

Concessione rilasciata con Ufficio Genio Civile di Pesaro n.8759 del 02/12/1977 e successivo Riconoscimento della derivazione esistente di acqua pubblica ad uso


FONDERIA F.LLI GIOVANNINI S.P.A.

<b>Approvvigionamento idrico</b>		
		industriale come da Decreto n.418 del 30/10/2020 identificativo pozzo FA0005-ID 20124 (rinnovo quinquennale). Condividere documento con SEA.
		
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	No	Prossima scadenza 30/09/2020. Reperire documento relativo all'anno 2020
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	Inviata PEC, mittente Federico Tombardi, vista comunicazione del 23 Marzo tramite email. Prelevati 1742 metri cubi di acqua.
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	Presente AIA n.91/VAA del 12/10/2011

<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	Analisi iniziate il 07/07/2020 e ultime analisi di completamente concluse il 18/09/2020. Vedi relativi certificati laboratorio LAM.
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	Si	
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	Non pertinente	
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Si	Vedi AIA n.91/VAA del 12/10/2011
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	

<b>Scarico acque reflue</b>		
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Si	Vista analisi semestrale del 21/01/2021, rapporto di prova n 21LA00032 laboratorio LAM
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi assimilati al domestico?	Non pertinente	
Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	Si	
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	Vedi registro elettronico Garman
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	Vista ultima analisi CER 16 11 04 del 22/03/2021
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	

<b>Rifiuti</b>		
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Non pertinente	
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Non pertinente	
Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Non pertinente	
Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?	Non pertinente	
<b>Rumore esterno</b>		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Si	Presente valutazione del 07/02/2019 da parte di SEA Gruppo
Sono rispettati i limiti previsti?	Si	
<b>Consorzi di filiera</b>		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Si	

Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	Farsi rilasciare certificazione aggiornata FGas
		
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
Altre autorizzazioni		
E' presente un'AUA?	Non pertinente	
E' presente l'AIA?	Si	AIA n.91/VAA del 12/10/2011





<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Si	
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Non pertinente	
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Non pertinente	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Si	Vedi scheda n.1 del DVR - rifacimento cubilotto.
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Si	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Non pertinente	

FONDERIA F.LLI GIOVANNINI S.P.A.

<b>Prevenzione incendi</b>		
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	Si	
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	Si	
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	

<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	Si	
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	

<b>Rischio elettrico</b>		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	Si	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	

<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Si	
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	No	
Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?	Non pertinente	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	

<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Non pertinente	

<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	Si	
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Si	
<b>Scarico acque reflue</b>		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	
Le acque di condensa dei compressori e/o di condensa delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	Si	



<b>Rifiuti</b>		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 15-9-2020	
Consulente Alessandro Versari	Data 15-9-2020	