

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## CARROZZERIA URBINAUTO SNC - Centro revisione auto

**Descrizione:**

CARROZZERIA URBINAUTO SNC - Centro revisione auto - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

23-11-2018

**Consulente:**

Terenzi Federico

**Luogo:**

URBINO

**Persone che partecipano al sopralluogo:****Note:**

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Nominare e formare addetti al primo soccorso
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Nominare e formare addetti antincendio
<b>Impianti</b>		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Verificare l'impianto di messa a terra
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	

**Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta****Immagazzinamento**

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

No

Indicare portata massima delle scaffalature



Le merci impilate verticalmente risultano stabili?

Si

<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Luci di emergenza mancanti
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	

## Aerazione



## Macchine ed attrezzature

Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	

<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	No	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	Rendere disponibile una casetta di primo soccorso
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 23-11-2018	/
Consulente Terenzi Federico	Data 23-11-2018	