

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

LEGAMBIENTE CIRCOLO LE CESANE-CEA

Descrizione:

LEGAMBIENTE CIRCOLO LE CESANE-CEA - Verifica di conformità legislativa

Data:

16-04-2018

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

URBINO

Persone che partecipano al sopralluogo:**Note:**

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	No	Alessandro deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 6 ore. Il corso può essere svolto anche in modalità e learning.
E' stato individuato un medico competente?	No	La dipendente non è soggetta a visita medica
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Anna deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 4 ore
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Richiesto Statuto e contratto di collaborazione con il CAI

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e'	Si	
LEGAMBIENTE CIRCOLO LE CESANE-CEA		

DVR		
disponibile, firmato e con data certa?		
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Inviare modulistica
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	No	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	No	Inviare
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	No	Inviare

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Anna deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 6 ore; il corso può essere svolto anche in modalità e learning
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Fare per utilizzo scale e attrezzature ufficio
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Inviare procedura per informazione e formazione per Anna

Impianti


E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Ripristinare funzionamento ascensore perché struttura utilizzata anche da pubblico

Sicurezza delle strutture

Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	

Prevenzione incendi

Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	Installare cartello sulla uscita nel piano seminterrato



Uscite di emergenza libere da ingombri?	No	
---	----	--

Prevenzione incendi		
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	Al piano seminterrato è presente una uscita di emergenza con maniglione antipatico. Al piano primo no ma è Edificio storico
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare cartello in esterno
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Illuminazione		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di LEGAMBIENTE CIRCOLO LE CESANE-CEA	No	

Rischio elettrico

Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

Si

Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?

Si

I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?

No

Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati?

Si

Primo soccorso

Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Verificare ogni 6 mesi
Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	



Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
--	----	--

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	

Rischi ufficio

I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce?	No	Sono state installate tende



Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
---	----	--



Firme

Referente Aziendale	Data 16-04-2018	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 16-04-2018	