

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GIESSE PLAST SRL

Descrizione:

GIESSE PLAST SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

03-07-2018

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

PESARO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Mara

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione		
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	firma demolizione corso per Rspp con 14 ore di corso entro il 18/01/2018
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	rls non presente
E' presente un RLST?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Montalto Federico 21/5/15Duranti Diego 8/4/2016Coronese Marika 8/4/2016Anatolity burmas 2/12/2016Magnoni Luca 5/7/16Battistelli Stefano 22/12/2015
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	

Organigramma e Formazione

Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Montalto Federico 21/5/2015 Duranti Diego 18/3/2016 Coronese Marika 18/3/2016 Galeazzi Andrea 7/2/2003 Battistelli Stefano 27/10/15 Burmas anatoly 3/4/17 Magnoni Luca 3/4/17 Seraj monhim 12/7/17
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	individuare i preposti
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	No	provvedere alla formazione dei preposti con 8 ore di formazione

DVR

La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	19/5/2014
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASUR?	Si	scadenza 8/5/2018
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	scadenza 8/5/2018
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	aggiornare considerando le SDS aggiornate a reach e clp
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No GIESSE PLAST SRL	aggiornare

Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	No	verificare l'attuazione della redazione del duvri
E' presente il piano di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o	Si GIESSE PLAST SRL	

Sicurezza delle strutture		
inciampi?		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	

Prevenzione incendi

Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
--	----	--

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	Segnalare il punto di ricarica del muletto
------------------------------	----	--



L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco?

L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco?	Si	
---	----	--

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
--	----	--

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni?	Si	
-----------------------------------	----	--

GIESSE PLAST SRL

Immagazzinamento

Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	Si	
Le scaffalature sono ancorate	No	



Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	No	Attenzione al retro scaffalatura: presenza di un banco di imballaggio
--	----	---



Immagazzinamento

I pallet sono in buono stato?

No

Capannone sede



Le merci impilate verticalmente risultano stabili?

No

Capannone sede



Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Fissare le scatole al bancale nei ripiani alti delle scaffalature

Immagazzinamento



Illuminazione

Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	

Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	
--	----	--

Rischio elettrico



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	
--	----	--

Macchine ed attrezzi

Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	

Macchine ed attrezzature		
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
Condizione dei carrelli elevatori		
Buone condizioni delle ruote?	Si	
Buona condizione del sedile?	Si	
E' presente il diagramma di carico?	Si	
Seduta dotata di dispositivo a uomo presente?	Si	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	Fare uso di scarpe antinfortunistiche
Primo soccorso		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	

Primo soccorso

Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	



Le cassette sono facilmente accessibili?

Si

Firme

Referente Aziendale	Data 03-07-2018	
Consulente Terenzi Federico	Data 03-07-2018	