

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## LICEO CLASSICO STATALE T. MAMIANI - campus

**Descrizione:**

LICEO CLASSICO STATALE T. MAMIANI - campus - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

04-10-2017

**Consulente:**

Terenzi Federico

**Luogo:**

PESARO


**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Francesco Adimari

**Note:**

## **Premessa**





A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Domande	Risposte	Dettagli
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	No	
		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	presenza di infiltrazioni

Domande	Risposte	Dettagli
		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	presenza di detriti nel cortile interno
		
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	


Domande	Risposte	Dettagli
		
<b>Prevenzione incendi</b>		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	
Estintori ben posizionati?	No	appendere e segnalare
  		
Estintori facilmente raggiungibili?	Sì	


Domande	Risposte	Dettagli
Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura cariche?	Si	
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Idranti facilmente raggiungibili?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	rendere coerente la cartellonistica di emergenza
		
Uscite di emergenza libere da ingombri?	No	

Domande	Risposte	Dettagli
		
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	No	
		
Presidi antincendio controllati semestralmente	Sì	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	organizzare le vie di fuga della aule 47 e 47a
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	effettuare verifiche periodiche delle porte di emergenza

Domande	Risposte	Dettagli
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	liberare la zona esterna delle uscite di emergenza
		
<b>Illuminazione</b>		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Verificare il corretto funzionamento delle luci di emergenza



Domande	Risposte	Dettagli
		
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	
		
Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	fornire delle brandine per il primo soccorso

Domande	Risposte	Dettagli
		
Firme		
Referente Aziendale	Data 04-10-2017	
Consulente Terenzi Federico	Data 04-10-2017	