

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PATERNIANO

Descrizione:

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PATERNIANO - Verifica di conformità legislativa

Data:

20-8-2020

Consulente:

a.cionco-seafano

Luogo:

OSIMO

Persone che partecipano al sopralluogo:

D.S. Rosanna Catozzo - RLS Mauro Barbetti

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	Saranno individuati i preposti
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Una volta individuati saranno formati con specifico corso di formazione di 8 ore
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Se sono presenti spigoli vivi, sono adeguatamente protetti?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica	Si	

Prevenzione incendi		
corretta, altezza adeguata)?		
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Affiggere cartello uscita di sicurezza
		
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Affiggere cartello all'esterno dell'edificio Punto di Raccolta
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	Le planimetrie devono essere sempre ben visibili

Prevenzione incendi



Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	

Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Affiggere idonea cartellonistica: - Divieto di spegnimento con acqua - Alta tensione
--	----	--

Rischio elettrico



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

Si

Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?

No

Reperire le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati

Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?

Si

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di pronto soccorso?

Si

Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?

Si

Primo soccorso



Firme

Referente Aziendale	Data 20-8-2020	
Consulente a.cionco-seafano	Data 20-8-2020	