

# **Verifica di conformità legislativa**

Condotto per

## **SCUOLA PRIMARIA MONTETORTO**

**Descrizione:**

SCUOLA PRIMARIA MONTETORTO - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

20-8-2020

**Consulente:**

a.cionco-seafano

**Luogo:**

OSIMO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

D.S . Rosanna Catozzo - RLS Mauro Barbetti

**Note:**

## **Premessa**

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	Saranno individuati i preposti
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Una volta individuati saranno formati con specifico corso di formazione di 8 ore
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	ingressi e uscite differenziati ai fini del Covid_19

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Se sono presenti spigoli vivi, sono adeguatamente protetti?	Si	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	Ai maniglioni antipanico sono state apportate modifiche strutturali, ripristinare le uscite di emergenza dato che in questa maniera potrebbe essere compromessa la propria funzione primaria


## **Prevenzione incendi**



## Prevenzione incendi



L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Sono presenti le planimetrie in tutte le aule?	No	Si procederà con l'aggiornamento delle planimetrie
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Presenza di vespe nelle intercapedini esterne



<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Reperire le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 20-8-2020	

<b>Firme</b>		
Consulente a.cionco-seafano	Data 20-8-2020	