

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## ADRIATICA SRL

**Descrizione:**

ADRIATICA SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

28-10-2022 09:19:45

**Consulente:**

Alessandro Versari

**Luogo:**

MONTELABBATE

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Raffaelli Samuele

**Note:**

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

### Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	Mattonelle rotte nel magazzino distaccato
		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Implementare quanto indicato nel piano di viabilita'
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Implementare quanto indicato nel piano di viabilita'
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	Manutenzione silos polveri affidata a ditte terze
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Si	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Se l'approvvigionamento idrico avviene solo tramite il pozzo e tale acqua non sia potabile occorre predisporre nei pressi dei vari rubinetti il relativo cartello
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	Predisporre segnalazione e sistema di arresto per i carrelli elevatori nella banchina al di fuori del deposito telonato

## Sicurezza delle strutture



## Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diversi estintori ostruiti nella parte nuova; lasciare intorno all'estintore lo spazio utile per piterlo raggiungere</li> <li>- Uffici soppalco: predisporre un estintore a polvere ed uno anidride carbonica</li> <li>- Tappezzeria : alcuni estintori ostruiti</li> </ul>
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	No	Mantenere fruibile l'idrante fuori dalla falegnameria


## Prevenzione incendi



Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Predisporre cartelli di esodo negli uffici
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Predisporre cartelli per i pulsanti degli allarmi

## Prevenzione incendi



Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Predisporre cartello per il punto di raccolta in caso di evacuazione nei pressi dell'ingresso principale esterno e nel retro della parte nuova
		
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	

### Prevenzione incendi

Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	Da predisporre nel reparto tappezzeria e magazzini distaccati
---	----	---

### Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	Nella zona di ricarica batterie deve essere presente anche il cartello di 'pericolo atmosfere esplosive'
------------------------------	----	--



L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aerea e lontana da fonti di innesco?	No	
--	----	--

### Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	- Eliminare le scale non conformi
Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	

### Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	No	Accessi di carico nei soppalchi con parapetto rimosso o lasciato aperto



Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Si	
Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Assenza di parapetto nella copertura cabina di verniciatura automatica e da indicarne portata

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Servizi igienici reparto verniciatura: rimuovere i materiali sovrastanti e non utilizzarli come soppalco; è vietato in ogni caso l'accesso in sommità ai lavoratori
------------------------------	----	---

### Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Completare indicazione della portata per tutte le scaffalature
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	No	Vedi foto di esempio
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	Non pertinente	Attualmente nelle scaffalature singole sono depositati solo materiali a mano

### Immagazzinamento

Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	Da verificare nel reparto verniciatura e deposito vernici



Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Magazzino distaccato: predisporre cartelli di pericolo carrelli elevatori
------------------------------	----	---


### Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	No	Predisporre plafoniera a protezione della lampada non protetta in: toilette uomini e
--	----	--

<b>Illuminazione</b>		
		donne in falegnameria.
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	No	Reparto verniciatura: alcune operazioni di rimozione patina avvengono in un banco privo di aspirazione
	ADRIATICA SRL	

Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	<p>1) Verificare il corretto funzionamento del microinterruttore di blocco nella protezione della toupie (falegnameria)2) Verificare il corretto funzionamento dei comandi a uomo presente per:- pantografo a mano (falegnameria)- alesatrici (falegnameria)- foratrice (reparto lavorazione pannelli)- foratrice stemas (reparto lavorazione pannelli): nell'attesa degli interventi posizionar la pulsantiera/pedale di comando ad una distanza tale che l'operatore non riesca ad arrivare all'organo di lavoro in movimento3) Tutti gli organi in movimento non necessari alle lavorazioni devono essere protetti; in particolare provvedere per:- rifilatrice manuale (reparto lavorazione pannelli)- attrezzature da levigatura nel reparto carteggiatura- levigatrice a mano in falegnameria</p>
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Non pertinente	

### Condizione dei carrelli elevatori

I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Si	
Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?	No	Predisporre cartello con il ricalcolo delle portate con le prolunghe delle forche
		
Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Presenza di cesta non omologata; si ricorda comunque che le operazioni di sollevamento di operatori in altezza con cesta deve avvenire solo in caso di emergenza.

## Condizione dei carrelli elevatori



## Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	Da completare nel reparto montaggio



### Rischi chimico e cancerogeno

E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	
---	----	--

### Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	Durante il sopralluogo visti diversi lavoratori senza scarpe antinfortunistiche ed alcuni senza mascherine nel reparto verniciatura
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Predisporre guanti antitaglio per la manipolazione dei vetri



### Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
--	----	--

<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	

### Emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	No	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	Da verificare
I sistemi di registrazione automatica sono attivi?	Non pertinente	

### Scarico acque reflue

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	No	Da verificare con nuovo ampliamento
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	No	Rif. copertura rifiuti
Le acque di condensa dei compressori e/o di condensa delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	No	Acqua condensa compressore da raccogliere e far ritirare come rifiuto

## Scarico acque reflue



## Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?

No

Non presenti codici e identificativo nei vari contenitori e aree di stoccaggio per rifiuti



<b>Rifiuti</b>		
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 28-10-2022 09:19:45	
Consulente Alessandro Versari	Data 28-10-2022 09:19:45	