

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

ARKREA SRL

Descrizione:

ARKREA SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

24-01-2022 16:17:49

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

PESARO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Per le tre ditte (Arkrea SRL, Giometti Enrico SRL, Second Life Kitchen SRL) Datore di lavoro Giometti Enrico
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Datore di lavoro e RSPP Giometti Enrico
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	Giometti Enrico ha completato il corso di formazione per DDL - RSPP Rischio basso, il 04/10/2021
E' stato nominato un medico competente?	Si	Presente nomina del MC Irene De Bellis del 02/12/2020
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Consegnato il 09/09/2021 verbale di rinuncia, come richiesto. Formalizzare la rinuncia dei lavoratori a farsi rappresentare da un proprio RLS (raccolta firme). Sottoscrivere verbale per tutte e tre le società

Organigramma e Formazione

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Non pertinente	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	V. nota precedente
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Alberto De Luca addetto primo soccorso per Arkrea SRL: formalizzare la nomina sul verbale consegnato il 09/09/2021. Individuare addetti primo soccorso per Second life kitchen SRL e Giometti Enrico SRL
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Arkrea SRL: prossimo aggiornamento per Alberto De Luca entro il 06/02/2023
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Alberto De Luca addetto antincendio per Arkrea: formalizzare la nomina sul verbale consegnato il 09/09/2021 (si consiglia di formare un secondo addetto). Individuare addetti antincendio per Second life kitchen SRL e Giometti Enrico SRL
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Si consiglia di formare un ulteriore addetto antincendio per Arkrea. Individuare addetti antincendio per Giometti Enrico SRL e Second Life Kitchen SRL

ARKREA SRL

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	No	Individuare i preposti sulla base dei compiti e dei ruoli effettivamente ricoperti, per tutte e tre le ditte: Arkea SRL, Giometti Enrico SRL, Second Life Kitchen SRL
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Inviare a formazione i preposti individuati (v.nota precedente)
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	DVR del 28/04/2016 manca firma del MC De Bellis Irene. In corso di predisposizione nuovo DVR per le tre ditte Giometti Enrico SRL, Arkrea SRL e Secondo Life Kitchen SRL da parte di SEA Gruppo SRL
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Presente valutazione del 26/06/2017 per Arkrea SRL, Giometti Enrico SRL, Second Life Kitchen. SRL Manca firma MC ed è necessario aggiornamento (scadute il 26/06/2019). In corso di predisposizione nuova valutazione, compresa in convenzione, da parte di SEA Gruppo SRL

DVR

La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Per Arkrea e Second Life Kitchen: presente autocertificazione del 20/02/2015, scaduta il 20/02/2019. Manca firma MC, ma comunque in corso di emissione nuova autocertificazione da parte di SEA Gruppo SRL. Giometti Enrico SRL: non utilizza macchine/attrezzature di lavoro rumorose (unico mansione: impiegato)
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Arkrea SRL: presente valutazione specifica del 28/04/2016. Second Life Kitchen: presente autocertificazione del 20/02/2015. Per Arkrea e Second Life Kitchen è in corso l'aggiornamento documentale da parte di SEA Gruppo. Giometti Enrico SRL: non utilizza macchine/attrezzature di lavoro (unico mansione: impiegato)
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Non pertinente	
E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	

DVR		
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	Arkrea SRL: rischio valutato all'interno del DVR, parte generale
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Non pertinente	
E' presente il piano di emergenza?	Si	Presente piano di emergenza coordinato del 20/02/2015: kDesign SRL, Arkrea SRL, Giometti Enrico SRL, Second Life Kitchen SRL
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Arkrea SRL, Giometti Enrico SRL, kDesign SRL: richiedere documenti per appalti (es.con manutentore estintori, impresa pulizie, ecc.) e redigere il DUVRI laddove previsto. Rifarsi al documento inviato con email del 14/09/2021. Contattare consulente SEA per approfondimenti
ARKREA SRL		

Documenti di Gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Arkrea SRL, Giometti Enrico SRL, Second Life Kitchen SRL: non necessaria, il numero di lavoratori in ciascuna ditta è inferiore a 15
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Arkrea SRL, Giometti Enrico SRL, kDesign SRL: si raccomanda di verbalizzare la consegna dei DPI, con verbale consegnato il 09/09/2021
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Arkrea SRL: inviato modello di registro per verbalizzare il controllo trimestrale sulle funi e catene dei muletti (email del 09/09/2021)
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Inviato modello di registro per verbalizzare il controllo periodico sulle macchine presenti (email del 09/09/2021)
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si ARKREA SRL	Verificato a campione

Documenti di Gestione		
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	In corso di rilascio (pratica seguita attualmente da ETA Ingegneria, Ing.Moretti)
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	Attività 37.2.C: stabilimento e laboratorio per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o deposito in quantità maggiore a 50.000 Kg
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare prova di evacuazione coordinata tra kDesign, Arkrea, Giometti Enrico, Second Life Kitchen e verbalizzare su verbale consegnato il 09/09/2021 in sede di sopralluogo
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Dotarsi di registro antincendio dove verbalizzare i controlli periodici, manutenzioni ordinarie e straordinarie (ad estintori, idranti, differenziali, luci di emergenza, ecc.), ecc.
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Arkrea SRL, Giometti Enrico SRL, Second Life Kitchen SRL: compilare i verbali di formazione, informazione e addestramento. Consegnati il 09/09/2021 con spiegazione della corretta compilazione, contattare consulente di riferimento per tutti gli approfondimenti

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<p>Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?</p>	No	<p>Arkrea SRL, Giometti Enrico SRL, Secondo Life Kitchen SRL: allineare la formazione dove mancante. Per prospetto di dettaglio: accedere al SEA Next con credenziali e modalità indicate in copertina. Contattare consulente di riferimento per approfondimenti</p>
<p>I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?</p>	Non pertinente	
<p>I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?</p>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	Si	<p>Arkrea: Trivelli Stefano, unico abilitato alla guida, è in linea con la formazione (scadenza il 15/02/2022). Second Life Kitchen: nessun abilitato, non è ammesso l'utilizzo alla guida (se necessario, inviare a corso di formazione abilitante)</p>
<p>Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	No	Arkrea SRL, Giometti Enrico SRL, Second Life Kitchen SRL: documentare la formazione e addestramento su appositi verbali, consegnati il 09/09/2021 con spiegazione della corretta compilazione. Contattare consulente di riferimento per tutti gli approfondimenti
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Si consiglia di elaborare procedure di sicurezza, con priorità per le attività più a rischio. Contattare consulente SEA per approfondimenti

Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire documento
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Reperire documento
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Presente dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico dell'intero stabilimento, del 30/08/2021 a firma del tecnico dell'impresa Baldini Enrico
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Ultima verifica di messa a terra effettuata nel mese di gennaio 2021 (a gestione della ditta KDesign). Prossima verifica entro gennaio 2023 (periodicità biennale)
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	Presente DVR fulminazione del 25/10/2021 a firma dell'Ing. Piergiovanni Alessandro (progettista installatore). Si legge che l'edificio risulta autoprotetto, la protezione contro il fulmine non è necessaria
L' edificio e' autoprotetto?	Si	L'edificio è autoprotetto. V. nota precedente
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	

Impianti		
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Mantenere evidenze degli interventi effettuati
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire documentazione compressori e verificare la rispondenza ai requisiti di legge. Contattare consulente SEA per approfondimenti
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	Ripristinare la planarità della pavimentazione esterna
		

Sicurezza delle strutture

Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	Eliminare elementi di possibile fonte di inciampo da corridoi, passaggi, ecc.
---	----	---



Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	No	Predisporre segnaletica verticale di divieto di accesso ai non autorizzati in tutti i locali tecnici (es. locale caldaia in foto)
---	----	---



Sicurezza delle strutture

Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Realizzare segnaletica orizzontale all'interno dello stabilimento, a valle di un progetto di viabilità che deve essere elaborato e condiviso. Contattare consulente di riferimento per procedere o per gli approfondimenti del caso
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	V.nota precedente
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Non pertinente	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Si	Ad oggi la porta vetrata che conduce al primo piano è segnalata con cartellonistica di prevenzione dalla diffusione del virus Sars-Cov-2. Si raccomanda, per il futuro, di prevedere decalcomanie in integrazione o sostituzione, quando la stessa sarà rimossa

Sicurezza delle strutture

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Potenziare segnaletica verticale in tutto il comparto produttivo. Affiggere la cartellonistica presente (in foto)
------------------------------	----	---



Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente)	No	ARKREA SRL

Prevenzione incendi

raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?



Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?

Si



Prevenzione incendi

Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
--	----	--



I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	

Prevenzione incendi



Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	Presente trombetta nautica tipo 'da stadio'
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	V.nota precedente
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Il punto di raccolta è segnalato nella planimetria ma risulta assente il cartello identificativo. Installare quindi idonea segnaletica (in foto)

Prevenzione incendi



Presidi antincendio controllati
semestralmente (es. estintori,
idranti, porte tagliafuoco,
ecc..)

Si

Ultimo controllo semestrale
ottobre 2021. Prossimo
controllo entro aprile 2022




Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?

Si

Presenti planimetrie, mese di febbraio 2015

Prevenzione incendi



Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?

No

Installare cartellonistica di avvertimento 'atmosfere esplosive' nella zona di ricarica muletti (in foto)



L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aerea e lontana da fonti di innesco?

Si

Si raccomanda di mantenere sempre ben areata la zona di ricarica muletti

Rischio di formazione di atmosfere esplosive**Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta**

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

Si

Vista a campione scala a norma (UNI 131)



Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?

Non pertinente

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	Installare corrimano nelle scale di accesso allo stabilimento, accesso al locale caldaia, e in tutti i punti dove mancante. Il parapetto della scala all'ingresso uffici risulta inferiore al metro di altezza (90 cm)
---	----	--



Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	Installare strisce antiscivolo in tutti gli scalini, dove mancanti (es. scale di accesso allo stabilimento, scale che conducono alla show room, scale all'ingresso)
--	----	---



ARKREA SRL

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Non pertinente	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Non pertinente	
Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	Non pertinente	

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Affiggere cartellonistica con indicazioni di portata nelle scaffalature e divieto di arrampicarsi. Si ricorda inoltre che tutte le scaffalature devono essere ancorate e oggetto di controlli periodici
---	----	---



I montanti frontalii delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	No	Proteggere i montanti frontalii delle scaffalature maggiormente esposte a rischio urto con carrelli elevatori, con idonei sistemi paracolpi (esempio in foto)
---	----	---

Immagazzinamento



Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	No	Installare reti di contenimento della merce nelle scaffalature non a parete
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	

Immagazzinamento

Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Prevedere idonei sistemi di stoccaggio o segnalare il pericolo di elementi che sbordano in modo significativo dalle scaffalature



Immagazzinamento

Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Si suggerisce di fissare gli elementi in foto, che potrebbero scivolare dalla loro posizione originaria (es.con catenelle)
------------------------------	----	--



Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	

Illuminazione



Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?

No

Applicare cartellonistica in foto in tutti i quadri elettrici, o perlomeno nei principali



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

No


Verificare che tutti gli sportelli di tutti i quadri elettrici risultino chiusi (presenti quadri elettrici con sportello aperto, non protetto da rischio per contatti diretti)

Rischio elettrico



Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?

Si



Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?

Si

Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	No	Prevedere impianto di aspirazione nelle macchine di lavorazione del legno (es.in foto)



Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si ARKREA SRL	

Macchine ed attrezzature



Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Non pertinente	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	Potenziare la segnaletica verticale la quale, in genere, risulta quasi completamente assente
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Non pertinente	

Condizione dei carrelli elevatori

I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	No	Il carrello elevatore risulta con lampeggiante non funzionante e specchietto rotto. Ripristinare la conformità del mezzo
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	Non pertinente	
Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?	Non pertinente	
Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?	Non pertinente	

Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici	No ARKREA SRL	Reperire e mettere a disposizione le schede di
--	------------------	--

Rischi chimico e cancerogeno

utilizzati?		sicurezza dei prodotti chimici impiegati in produzione
-------------	--	--



Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
---	----	--

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Rinforzare la segnaletica verticale correlata all'obbligo di utilizzo DPI
Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?	Non pertinente ARKREA SRL	


Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Ripristinare il contenuto, come da DM 388/2003



Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	Affiggere segnaletica verticale nel punto di posizionamento della cassetta pronto soccorso (es.in foto)
--	----	---



Primo soccorso		
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Si	Riferito presente pacchetto di medicazione nel furgone
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
 		
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	

Rischi ufficio

Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?


Si



Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Fissare a parete gli elementi multipresa

**Firme**

Referente Aziendale

Data
ARKREA SRL

Firme

	24-01-2022 16:17:49	
Consulente Federico Spadoni	Data 24-01-2022 16:17:49	