

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ALLESTIDEA SRL - Uffici

Descrizione:

ALLESTIDEA SRL - Uffici - Verifica di conformità legislativa

Data:

03-09-2019

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

RIMINI

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Meri Giorgi

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Non pertinente	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	da predisporre
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	
E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Si	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	installare planimetria di esodo

Documenti di gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di soverglanza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	da mandare a visita i neo assunti della sede di Montescudo
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Da aggiornare su nuovo portale web INAIL
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	Solo per produzione a Santa Maria del Piano
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Effettuare formazione specifica; per gli impiegati da fare basso rischio in e-learning, per gli operai alto rischio in aula. Procedere con la formazione dei nuovi assunti per la sede di Montescudo
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	


Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 3	Non pertinente	

Impianti


E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Confermit del 2002
--	----	--------------------

Impianti



E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	effettuata nel 2018
L'edificio e' autoprotetto?	No	reperire valutazione rischio scariche atmosferiche
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	

Prevenzione incendi


Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Non pertinente	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	uscita individuata nella porta di ingresso. da segnalare mediante freccia verde orientata verso il basso
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Non pertinente	
Presidi antincendio controllati semestralmente	No	ultima verifica nel 2016
		
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	affiggere planimetria

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	verificare le luci di emergenza ogni 6 mesi

Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	
--	----	--




Rischio elettrico

Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si
--	----

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	antibagno
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	idopovidone scaduto; sostituire




Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
--	----	--

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si
--	----

Rischi ufficio

Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	No	raccogliere i cavi a terra mediante canaline passacavo e spirali raccogli cavi



Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	

Firme

Referente Aziendale	Data 03-09-2019	
Consulente Ceccarelli Michele	Data 03-09-2019	