

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ALLESTIDEA SRL - Uffici

Descrizione:

ALLESTIDEA SRL - Uffici - Verifica di conformità legislativa

Data:

09-06-2021 17:16:36

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

RIMINI

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Cammarano

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	

Organigramma e Formazione

Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	da predisporre aggiornamento
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	da predisporre aggiornamento
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	da predisporre aggiornamento
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Da aggiornare
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	Da aggiornare

DVR		
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Si	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	installare planimetria di esodo. Risolto
Documenti di Gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	MONTESCUDO NON PIÙ PRESENTI DIPENDENTI.
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Da aggiornare su nuovo portale web INAIL
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Da predisporre registro. Inviato format
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	CPI solo per produzione a Santa Maria del Piano. Attivato il rinnovo (Eta ingegneria)

Documenti di Gestione		
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	produzione a Santa Maria del Piano.
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	Vengono consegnate le procedure in cartaceo
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Effettuare formazione specifica (manca per Cammarano la p. Generale); per gli impiegati da fare basso rischio in e-learning, per gli operai alto rischio in aula (al momento gli operai non sono presenti).
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	Corso per Viaggianti in scadenza
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	


Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 3	Non pertinente	

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	reperire tutte le certificazioni relative all'edificio uffici e al capannone produzione/laboratorio
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Conformita' del 2002

Impianti



E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	effettuata nel 2018. Per il laboratorio eseguita in data 31/10/2020
L' edificio e' autoprotetto?	No	reperire valutazione rischio scariche atmosferiche contattando l'amministratore di condominio


Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	

Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	

Prevenzione incendi		
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Non pertinente	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	uscita individuata nella porta di ingresso. Da segnalare mediante freccia verde orientata verso il basso
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Non pertinente	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	No	ultima verifica nel 03/2020 - scaduta Data Documento: 30/11/2021
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	affiggere planimetria
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	verificare le luci di emergenza ogni 6 mesi
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo	No	

Rischio elettrico

folgorazione?



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

Si

Primo soccorso


Sono presenti le cassette di primo soccorso?

Si

antibagno

Primo soccorso

Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	idopovidone scaduto; sostituire Data Documento: 1/9/2020
--	----	--




Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
--	----	--

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	No	raccogliere i cavi a terra mediante canaline passacavo e spirali raccogli cavi

Rischi ufficio



Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 09-06-2021 17:16:36	
Consulente Ceccarelli Michele	Data 09-06-2021 17:16:36	