

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

SOCIETA' AGRICOLA TALACCHIO SRL

Descrizione:

SOCIETA' AGRICOLA TALACCHIO SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

27-05-2020

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

COLBORDOLO

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:


1 semestre 2020

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	Sempre aperte
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	No	
		
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	

Handwritten tag attached to a fire extinguisher:

ITEM NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
1001	1001	
1002	1002	
1003	1003	
1004	1004	
1005	1005	
1006	1006	
1007	1007	
1008	1008	
1009	1009	
1010	1010	
1011	1011	
1012	1012	
1013	1013	
1014	1014	
1015	1015	
1016	1016	
1017	1017	
1018	1018	
1019	1019	
1020	1020	
1021	1021	
1022	1022	
1023	1023	
1024	1024	
1025	1025	
1026	1026	
1027	1027	
1028	1028	
1029	1029	
1030	1030	
1031	1031	
1032	1032	
1033	1033	
1034	1034	
1035	1035	
1036	1036	
1037	1037	
1038	1038	
1039	1039	
1040	1040	
1041	1041	
1042	1042	
1043	1043	
1044	1044	
1045	1045	
1046	1046	
1047	1047	
1048	1048	
1049	1049	
1050	1050	
1051	1051	
1052	1052	
1053	1053	
1054	1054	
1055	1055	
1056	1056	
1057	1057	
1058	1058	
1059	1059	
1060	1060	
1061	1061	
1062	1062	
1063	1063	
1064	1064	
1065	1065	
1066	1066	
1067	1067	
1068	1068	
1069	1069	
1070	1070	
1071	1071	
1072	1072	
1073	1073	
1074	1074	
1075	1075	
1076	1076	
1077	1077	
1078	1078	
1079	1079	
1080	1080	
1081	1081	
1082	1082	
1083	1083	
1084	1084	
1085	1085	
1086	1086	
1087	1087	
1088	1088	
1089	1089	
1090	1090	
1091	1091	
1092	1092	
1093	1093	
1094	1094	
1095	1095	
1096	1096	
1097	1097	
1098	1098	
1099	1099	
1100	1100	

Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi		
Presenti	Si	N. 1 idrante soprassuolo DN70

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi



Accessibilita'?

Si

Presenza lastre safe-crash?

No



Presenza lancia?

Si


Presenza tubazione flessibile?

Si

Segnalazione con idoneo
cartello?

Si

SOCIETA' AGRICOLA TALACCHIO SRL

Impianto Elettrico		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	individuare linee lampade emergenza
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
Impianto elettrico di sicurezza gruppo elettrogeno		
Ispezione visiva	Si	Cogeneratore
		
Funzionamento?	Si	

Impianto elettrico di sicurezza gruppo elettrogeno

Presenza idonea cartellonistica?

Si

Riposizionare cartello intercettazione GAS



Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme

Controllo visivo

Si

Accessibilita' pulsanti allarme?

Si

Presenza idonea cartellonistica?

Si

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?

Si

Presenti n.2 dist gasolio di cui uno > 6mc e serbatoi oli esausti < di 3mc

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile



Firme

Referente Aziendale	Data 27-05-2020	
Consulente Consulente ETA	Data 27-05-2020	