

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

EDEN SRL - Hotel Nautilus

Descrizione:

EDEN SRL - Hotel Nautilus - Verifica di conformità legislativa

Data:

22-12-2017

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

PESARO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Pappalardo Giuseppe

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

| Organigramma e Formazione | | |
|--|----|--|
| E' presente l'organigramma aziendale? | No | Da aggiornare organigramma figure piano di emergenza |
| E' stato individuato univocamente il datore di lavoro? | Si | |
| E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.? | Si | |
| Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.? | Si | |
| E' stato individuato un medico competente? | Si | |
| Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | Si | |
| Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | Si | |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso? | No | Ampliare numero addetti in base all'organico attuale |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'? | Si | |
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio? | No | Ampliare numero addetti in base all'organico attuale |

| Organigramma e Formazione | | |
|--|----|---|
| Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio? | Si | Alto rischio con esame dai VVF |
| Sono stati individuati dirigenti e preposti? | No | Effettuare nomine per preposti per i vari reparti (cucina, sala, ecc) |
| Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità? | No | Effettuare corso di 8 ore per i preposti |
| DVR | | |
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa? | Si | |
| La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'? | Si | |
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'? | Si | Richiedere però copia in Eden |
| La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'? | Si | Richiedere però copia in Eden |
| La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'? | Si | Richiedere però copia in Eden |

| | | |
|--|----------------|---|
| DVR | | |
| La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico | Si | |
| Documenti di gestione | | |
| E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto? | No | Non presente DUVRI per ditte attualmente affidatarie di appalti |
| E' presente il piano di evacuazione di emergenza? | Si | |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35? | Si | |
| Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro? | Si | |
| E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni? | Non pertinente | |

EDEN SRL - Hotel Nautilus


| Documenti di gestione | | |
|---|----------------|--|
| E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici? | Non pertinente | |
| E' documentata la distribuzione dei DPI? | No | Verificare consegna DPI per manutentori attuali e personale assunto dopo luglio 2017 (ultima registrazione effettuata) |
| E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene? | Non pertinente | |
| Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari? | Si | In corso di reperimento |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | Si | In scadenza anno 29/03/2021 |
| Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio? | Si | |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio? | Si | |
| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
| E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione? | Si | |

| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
|--|----------------|--|
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011? | No | Verificare in base all'organico attuale e richiedere in Eden copia degli attestati del personale attualmente in forza e regolarmente formato |
| Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti? | Non pertinente | |
| Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 4 marzo 2013? | Non pertinente | |
| I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV? | Si | |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro? | Si | Verificare comunque per i nuovi assunti dopo settembre 2017 |
| Impianti | | |
| E' disponibile l'agibilita' dei locali? | No | Recuperare copia |
| E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico? | Si | Conformità del febbraio 2016 |

| Impianti | | |
|---|----------------|--|
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? | Si | Prossima scadenza febbraio 2018 |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche? | No | Recuperare copia relazione di autoprotezione |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento? | Si | Prossima verifica biennale per ascensori anno 2018 |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione? | Non pertinente | |
| Sicurezza delle strutture | | |
| Pavimenti privi di buche e/o inciampi? | Si | |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri? | Si | |
| Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti? | Si | |
| Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Si | |
| Sono valutati i rischi degli ambienti confinanti? | Non pertinente | |

EDEN SRL - Hotel Nautilus

| Sicurezza delle strutture | | |
|--|----------------|--|
| In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse? | Non pertinente | |
| Prevenzione incendi | | |
| Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile? | Si | |
| Estintori ben posizionati? | Si | |
| Estintori facilmente raggiungibili? | Si | |
| Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura cariche? | Si | |
| Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile? | Si | |
| Idranti facilmente raggiungibili? | Si | |
| Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione? | Si | |
| Valvole del combustibile facilmente raggiungibili? | Si | |
| I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo? | Si | |

| Prevenzione incendi | | |
|--|----|---|
| Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile? | No | Predisporre cartello su uscita di emergenza garage Nautilus |
|  | | |
| Uscite di emergenza libere da ingombri? | Sì | |
| Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE? | Sì | |
| Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo? | Sì | |
| Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili? | Sì | |
| Allarme antincendio funzionante? | Sì | |
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati? | No | |

| | | |
|--|----------------|--|
| Prevenzione incendi | | |
| Presidi antincendio controllati semestralmente | Si | |
| Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta | | |
| Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131? | Si | |
| Se le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico? | Non pertinente | |
| Scale e rampe mantenute pulite da ingombri | Si | |
| Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)? | Si | |
| Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo? | Si | |
| I soppalchi sono muniti di parapetto normale? | Non pertinente | |
| Nei soppalchi e' indicata la portata massima? | Non pertinente | |
| Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico? | Non pertinente | |

| | | |
|---|----|--|
| Immagazzinamento | | |
| Scaffalature in buone condizioni? | Si | |
| Le scaffalature sono ancorate | Si | |
| Illuminazione | | |
| Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni? | Si | |
| I locali appaiono adeguatamente illuminati? | Si | |
| Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza | Si | |
| Rischio elettrico | | |
| Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione? | Si | |
| Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi? | Si | |
| Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio? | Si | |

| | | |
|--|----|--|
| Rischio elettrico | | |
| I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi? | Si | |
| Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni | Si | |
| Sono presenti adattatori conformi in uso? | Si | |
| Sono presenti prese elettriche e/o prolunghe non rovinate? | Si | |
| I cavi sono disposti in modo tale da non creare fonte di inciampo? | Si | |
| Sono assenti cavi sotto sforzo? | Si | |
| Aerazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente aereati? | Si | |
| Macchine ed attrezzature | | |
| Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite? | Si | |
| Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito? | Si | |

| Macchine ed attrezzature | | |
|--|----|---|
| Le protezioni risultano in buone condizioni? | No | Tritaverdure Sirman: all'apertura del coperchio il tempo di arresto delle lame di taglio risultato dilungato con potenziale pericoli per gli operatori, pertanto occorre provvedere a tempestiva manutenzione. Cutter tritatutto Fimar: all'apertura del coperchio il tempo di arresto delle lame risultato dilungato con potenziale pericoli per gli operatori, pertanto occorre provvedere a tempestiva manutenzione |
| Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc) | Si | |
| Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito? | Si | |
| Manuale di uso e manutenzione a disposizione? | Si | |
| Le bombole contenenti gas sono stoccate in maniera che non cadano e in luoghi ventilati? | Si | |
| Rischi chimico e cancerogeno | | |
| E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso? | Si | |
| Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati? | Si | |

| Rischi chimico e cancerogeno | | |
|--|----|--|
| Tutti i contenitori sono etichettati correttamente? | Si | |
| E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici? | Si | |
| Dispositivi di protezione individuale (DPI) | | |
| I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI? | Si | |
| I DPI hanno un buono stato di manutenzione? | Si | |
| E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI? | Si | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | Assicurarsi presenza maschera protettiva per prodotti chimici piscina da tenersi nel locale macchinari |
| Sovraccarico biomeccanico | | |
| Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'? | Si | |
| Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di operazioni di traino e spinta di carichi che provocano uno sforzo superiore a lieve nella scala di Borg? | Si | |

| | | |
|---|----|--|
| Sovraccarico biomeccanico | | |
| Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano Sono presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno? | Si | |
| Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano presenti posture statiche o incongrue a carico del collo/testa, tronco e/o arti superiori o inferiori mantenuti per piu' di 4 secondi consecutivi e ripetuti per una parte significativa del tempo lavorativo? | Si | |
| Primo soccorso | | |
| Le cassette sono pulite ed ordinate? | Si | |
| Il contenuto e' controllato periodicamente? | Si | |
| Sono assenti elementi scaduti o rovinati? | Si | |
| Le cassette sono segnalate chiaramente? | Si | |
| Le cassette sono facilmente accessibili? | Si | |
| Rischi ufficio | | |
| Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione? | Si | |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Rischi ufficio | | |
| Buona condizione delle sedie? | Si | |
| Scrivanie in buone condizioni? | Si | |
| I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute? | Si | |
| Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce? | Si | |
| Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate? | Si | |
| Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)? | Si | |
| Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta? | Si | |
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data 22-12-2017 |  |
| Consulente Alessandro Versari | Data 22-12-2017 |  |