

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

I.T. ECONOMICO E TECNOLOGICO CARDUCCI-GALILEI

Descrizione:

I.T. ECONOMICO E TECNOLOGICO CARDUCCI-GALILEI - Verifica di conformità legislativa

Data:

21-1-2021

Consulente:

a.cionco-seafano

Luogo:

FERMO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	In alcune zone di passaggio in cui erano presenti cavi elettrici sono state installate idonee canalette per evitare inciampi
		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	No	Tutte le vetrate presenti all'interno dell'Istituto (porte divisorie, vetrate delle finestre del 1° e 2° piano, ecc.), devono essere dotate di pellicola certificata, così in caso di rottura del vetro si evita la proiezione di frammenti taglienti.

Sicurezza delle strutture



Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Pianificare sostituzione delle maniglie a pulsante dato che alcune iniziano ad essere difettose



Segnalazione aggiuntiva n. 2

No

Eliminare lo specchio sito all'interno dell'istituto o verificare che il vetro sia infrangibile

Sicurezza delle strutture



Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	

Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Rischio elettrico		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	No	migliorare la disposizione dei cavi elettrici utilizzando canalette o raccoglicavi adeguati
		
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	

Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 21-1-2021	
Consulente a.cionco-seafano	Data 21-1-2021	