

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO

Descrizione:

COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO - Verifica di conformità legislativa

Data:

13-10-2020 08:36:11

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

COMUNE DI MONTESCUDO-MONT

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele, Spadoni Federico e Gaviani Gabriele


Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
---------------------------------------	----	--




E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Si ricorda di comunicare nominativo al sito inail
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	

Organigramma e Formazione

Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Si ricorda che il corso va aggiornato ogni tre anni
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	da integrare la squadra antincendio
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	procedere all'individuazione.

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	i DVR non risultano firmati per presa visione dal RLS. protocollo Covid del 16 Aprile 2020 rev. 01 non ancora adottato. In vigore ancora quello di Febbraio 2020
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	



DVR

E' presente il piano di emergenza?	No	Redigere il Piano di emergenza aggiornato per tutta la sede
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	VRV E VRR e MMC tutti e consegnati i livelli di rischio

Documenti di Gestione

Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Occorre redigere il duvri nei casi previsti da art 26/81. Si fa notare a tal proposito anche quanto riportato all'art 3 del DLgs 81/2008 relativamente ai lavoratori che fanno parte di associazioni di volontariato. es. DUVRI per l'attività di pulizia con la Cooperativa (D.L. Anna Salvatori)
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	

Documenti di Gestione		
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	È necessario provvedere sempre alla verbalizzazione dell'avvenuta consegna dei dispositivi di protezione individuale.
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Verificare archivi e potenzialita' delle caldaie-- soggetti per teatro 70 (attività n.65) posti ma in particolare per il probabile superamento di 200 mq come superficie in pianta-pratiche avviate da Geom. livi vedere a che punto sono; detto al tecnico ufficio tecnico
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	programmarla per il 2020
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	predisporre registro
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Necessario ultimare formazione dei lavoratori per corso accordo stato regioni. I lavoratori che hanno già seguito il corso devono aggiornare entro cinque anni
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	prima della fusione distribuite le procedure (pro 48, 67, 97, 122)
COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO		

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	I lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro soggette all'accordo Stato Regioni, devono essere formati per poterle utilizzare. Aggiornare formazione entro cinque anni
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	reperire documentazione
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	reperire documentazione
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	No	reperire informazioni sulla strategicità dell'edificio
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	reperire documentazione
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	manca per il municipio.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	reperire documentazione se necessaria a seguito dell'esito della valutazione delle scariche atmosferiche
L' edificio e' autoprotetto?	No	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Non pertinente	

Impianti		
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	No	incaricata ditta Spagnoli per verifica annuale
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Reperire il certificato di conformita' elettrica per le sedi comunali con dipendenti, ed effettuare le verifiche di messa a terra
Rifiuti		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Risulta necessario gestire adeguatamente come rifiuto le batterie (foto n.1) appoggiate nello spazio antistante l'ingresso al magazzino seminterrato e tutti i prodotti di cui il detentore abbia deciso di disfarsi (es.computer in foto 2).
Sicurezza delle strutture		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	In considerazione delle numerose criticità riscontrate (a mero titolo di esempio: pareti verticali non integre e
COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO		

Sicurezza delle strutture

		<p>con crepe, stoccaggio e gestione inadeguata di prodotti chimici, scaffalature instabili e non fissate a muro, cavi elettrici volanti e a terra, scarsa illuminazione, mancanza luci di emergenza) si suggerisce di interdire l'accesso al locale fino al completo ripristino delle misure di messa in sicurezza dello stesso o alla sua definitiva dismissione.</p>
		
Segnalazione aggiuntiva n. 2		<p>No</p> <p>È opportuno avviare un programma di verifica dell'integrità delle pareti della struttura, assicurandosi inoltre dell'assenza di eventuali infiltrazioni d'acqua. Visibili ammaloramenti semplificano in diverse aree dell'edificio.</p>

Sicurezza delle strutture



Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Risultano mancanti estintori nella nuova ala dell'edificio che si affaccia su via Roma - ultima verifica in data 06/2020. Si consiglia inoltre un'installazione a 1,5 metri di altezza o comunque in posizione tale da consentire, alla necessità, una presa agevole e sicura.
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	06-2020

Prevenzione incendi

Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	Non risultano presenti le planimetrie di emergenza per l'ala uffici di Via Roma
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di effettuare verifica semestrale degli estintori
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Si raccomanda di mantenere facilmente accessibili e liberi da ostacoli i pulsanti di sgancio dell'energia elettrica. Al fine di evitare il rischio di urto accidentale si prescrive inoltre l'installazione di vetrofanie di segnalazione presenza porta a vetri



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	La scala utilizzata presso il magazzino non è a norma (UNI 131). Si raccomanda di mettere fuori uso la stessa e al contempo verificare che tutte le scale in utilizzo rispondano ai requisiti di sicurezza imposti dalla
COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO		

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

		soprannotata normativa vigente.
--	--	---------------------------------



Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	Non in tutte le scale fisse risultano presenti elementi antiscivolo. Gli stessi risultano necessari per diminuire la probabilità di rischio scivolamento e caduta.

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	Si raccomanda di verificare periodicamente il funzionamento delle luci di emergenza, verbalizzandone l'avvenuto controllo in apposito registro.
Gli ambienti sono dotati di adeguati sistemi di schermatura dal sole?	No	Si raccomanda di implementare un sistema di schermatura (es. tende veneziane) in tutti i punti di ingresso della luce solare (esempio: finestre all'interno degli uffici anagrafe)

Illuminazione



Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Si raccomanda di implementare ove non presente, idonea segnaletica di pericolo e rischio (pericolo folgorazione) e divieto (divieto di intervento da parte di soggetti non autorizzati, divieto di spegnere incendi con acqua).
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	

Rischi chimico e cancerogeno

Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	È necessario etichettare idoneamente tutti i prodotti chimici e preparati, stoccardoli in luogo sicuro, munito di bacino di contenimento e locale adeguatamente arieggiato. All'interno del magazzino risultano presenti prodotti
COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO		

Rischi chimico e cancerogeno

		chimici non correttamente gestiti.
--	--	------------------------------------



Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Reperire le schede di sicurezza dei prodotti chimici in uso e metterle a disposizione degli utilizzatori dei medesimi prodotti.
------------------------------	----	---

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	da integrare e aggiornare ogni 6 mesi
---	----	---------------------------------------

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	

Rischi ufficio

I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di dotare le postazioni di lavoro di sedie ergonomiche come descritto da normativa
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	eliminare il materiale depositato al di sopra degli armadi

Firme

Referente Aziendale	Data 13-10-2020 08:36:11	
Consulente Ceccarelli Michele	Data 13-10-2020 08:36:11	