

# Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

## NETPACK SpA

**Descrizione:**

NETPACK SpA - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

26-11-2021 14:30:49

**Consulente:**

Alessandro Versari

**Luogo:**

CESENA

**Personne che partecipano al sopralluogo:**

Giorgini Mariano

**Note:**

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

## Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	Predisporre cartello attenzione al gradino per reparto colori e accesso piano primo produzione e accesso ingresso da produzione a uffici e da produzione a spogliatoi
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	No	Accesso palestra: predisporre cartello di divieto di accesso ai non autorizzati ad inizio scala
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	

### Sicurezza delle strutture

Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Si	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Buca ex carico e Magazzino ex compact: predisporre procedura per consegna chiavi, cunei ferma ruote e comunque corrette e sicure attività di carico scarico



### Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente)	Si  NETPACK SpA	
--	-----------------------	--

<b>Prevenzione incendi</b>		
raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?		
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Reparto stampa aumentare la segnaletica di esodo anche nelle zone centrali del reparto
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	

### Prevenzione incendi

Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	Da aggiornare il posizionamento in base ai punti 'voi siete qui'
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Segnalare con etichette le tubazioni di aria compressa nel reparto vert bag



### Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	
------------------------------	----	--

## Rischio di formazione di atmosfere esplosive



L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesci?	Si	tettoia esterna
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	No	Bruciatore riscaldamento vert bag: predisporre idoneo sistema di accesso

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?

No

Predisporre procedura per i soppalchi, es. :- magazzino ricevimento merci- approvvigionamento reparto sviluppo e colori- magazzino logistica ex Compact



## Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

No

in alcune scaffalature non ci sono le portate

## Immagazzinamento

I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	No	- completare paracolpi nel magazzino DL
--	----	---



Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	No	Scaffalatura singola in magazzino ricevimento : predisporre rete o barre di contenimento  Retro Scaffalature zona ex carico da proteggere con barre
--	----	---



## Immagazzinamento

Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	Si	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	No	- Magazzino ricevimento : controllare che tutti gli imballi sui pallet siano fissati e non possano cadere durante le fasi di prelievo e deposito
		
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	i bancali vengono sollecitati sulle assi laterali. i pesi sopra devono essere scaricati per primi

**Immagazzinamento**

Segnalazione aggiuntiva n. 2

No




Segnalazione aggiuntiva n. 3

No

Per tutti i magazzini predisporre procedura da distribuire per il controllo del corretto deposito dei materiali immagazzinati (es. pile instabili, materiale depositati non imballati, ecc)

## Immagazzinamento



## Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Reparto stampa: verificare presenza ed eventuale integrazione dell'illuminazione di emergenza (rif. Progetto di prevenzione incendi)

## Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	

<b>Rischio elettrico</b>		
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	No	Verificare in Nilpeter FB (macchinario per colla), emissione ozono in trattamento simplex
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	

<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Seguire quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi e attivare interventi per adeguamento all'allegato V del D. Lgs. 81/08 per i macchinari non omologati CE (es. reparto vert bag)
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Si	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Si	affidato a ditta esterna
<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote,	Si NETPACK SpA	

### Condizione dei carrelli elevatori

sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?		
Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?	No	
Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?	Si	

### Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Da predisporre copia nei vari reparti
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Reparto stampa FK 'colori 6 - 10' predisporre griglia a pavimento

## Rischi chimico e cancerogeno



### Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura antcaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	No	Attivare controllo annuale per imbracature antcaduta
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?	No	Verificare sistema di 'geolocalizzazione' per le figure dei manutentori, guardiano notturno e servizio pulizie

### Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si <b>NETPACK SpA</b>	
--	--------------------------	--

<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	verificare
<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Per il 'Direzionale' si rimanda agli adeguamenti indicati nello specifico dvr del 12/12/2019
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 26-11-2021 14:30:49	
Consulente Alessandro Versari	Data 26-11-2021 14:30:49	