

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

Comune di Cesena

Descrizione:

Comune di Cesena - Verifica di conformità legislativa

Data:

24-01-2017

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

CESENA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ing. Moretti Massimo

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Domande	Risposte	Dettagli
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passeggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnini e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fatture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	No	Verificare relazione su tipologia vetrate nelle porte effettuata gli anni scorsi.
Sono valutati i rischi degli ambienti confinanti?	Non pertinente	
In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?	No	Verificare presenza/assenza per linoleum uffici "Edilizia pubblica" e "governo del territorio".
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura caricate?	Si	
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Idranti facilmente raggiungibili?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	1) corridoio uffici avvocatura civica (nn.G13-G17) 2) pianerottoli scala con ascensore verso Piazza del Popolo civico n.7 3) corridoi anagrafe e relativi corridoi backoffice
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	No	1) orientare nel verso dell'esodo l'uscita principale al piano 3 verso scala Piazza del Popolo civico 10
Pulsatni allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Allarme antincendio funzionante?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Non pertinente	

Domande	Risposte	Dettagli
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	Verificare comunque per porte tagliafuoco in nuovi uffici SUAP
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale poratili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Se le scale poratili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
Scale e rampe mantenute pulite da ingombri	Si	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	Scala in legno/metallo Servizi sociali secondo piano
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	Da predisporre per: 1) scala verso ufficio centralino 2) scala in legno / metallo Servizi sociali secondo piano 3) varie scale con gradini in marmo e simili
Illuminazione		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	No	Uffici Servizi sociali secondo piano: in numerosi uffici sono presenti ventilatori a soffitto in cui pale, girando, interrompono ad intermittenza la luce emessa dalle lampade creando fastidiosi problemi di illuminazione per gli operatori, occorre pertanto valutare lo spostamento di tali ventilatori in posizioni neutre rispetto i punti luce
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Sono presenti adattatori conformi in uso?	Si	
Sono presenti prese elettriche e/o prolunghe non rovinate?	Si	
I cavi sono disposti in modo tale da non creare fonte di inciampo?	Si	
Sono assenti cavi sotto sforzo?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
Primo soccorso		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce?	No	Riposizionare, ove assenti, le tende nelle finestre rimosse a seguito degli ultimi lavori.
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Manutenzione degli impianti ai aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 24-01-2017	

Domande	Risposte	Dettagli
Consulente Alessandro Versari	Data 24-01-2017	