

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA - Teatro

**Descrizione:**

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA - Teatro - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

6-9-2019

**Consulente:**

Ceccarelli Michele

**Luogo:**

BAGNO DI ROMAGNA

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Ceccarelli Michele e tecnico comunale incaricato dal D.L. Di Maggio Paolo

**Note:**

Sede Provvisoria P.M.

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Reperire copia
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Reperire se presente e verificare corretta compilazione
<b>Impianti</b>		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire copia della documentazione relativa ad agibilità , Di.CO. impiantistiche, verifiche di messa a terra e verifiche ascensori
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente)	Si	

<b>Prevenzione incendi</b>		
raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?		
		
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	predisporre cartelli indicanti i pulsanti di allarme sonoro
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	identificare mediante cartellonistica il punto di raccolta
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	05/2019
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	installare planimetria di evacuazione per la porzione di edificio al piano terra utilizzata dagli agenti di P.M.
<b>COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA - Teatro</b>		

<b>Illuminazione</b>		
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	verificare le luci di emergenza e mettere a sistema la verifica semestrale
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	installare la cartellonistica
<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	predisporre cartellonistica che identifichi la posizione della cassetta di pronto soccorso
<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	No	raccogliere i cavi in idonee canaline passacavo

**Rischi ufficio****Firme**

Referente Aziendale	Data 6-9-2019	X
Consulente Ceccarelli Michele	Data 6-9-2019	