

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

Comune di Cesena - Deposito segnaletica

Descrizione:

Comune di Cesena - Deposito segnaletica - Verifica di conformità legislativa

Data:

23-10-2018

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

CESENA


Persone che partecipano al sopralluogo:


Ing. Massimo Moretti

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	Rampa nei pressi del laboratorio falegnami: predisporre barriera sul lato della rampa in modo tale da fermare un'eventuale sbandamento dei mezzi
		
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinanti?	Non pertinente	

Sicurezza delle strutture		
In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?	Non pertinente	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Predisporre estintori nei vari mezzi da lavoro
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	No	Effettuare manutenzione per i vari idranti
		
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	

Prevenzione incendi

Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?

Si

Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?



No

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

No

- Rimuovere le scale non conformi.
- Fissare alle scaffalature le scale utilizzate per il prelievo dei materiali
- deposito cartelli: eliminare la sedia per evitare che venga utilizzata come "scaletta"




Scale e rampe mantenute pulite da ingombri




Si

Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?

Si


Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	Predisporre strisce antiscivolo per la scala degli uffici
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	<p>- Predisporre indicazione della portata per le varie scaffalature</p> <p>- deposito cartelli: predisporre fermo frontale e depositare i cartelli di "taglio" e non uno sovrapposto all'altro</p>
		
Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	Sì	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	<p>Da predisporre bacini di contenimento per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i fusti di gasolio utilizzati per il rifornimento mezzi - i bidoni di vernice

Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	

Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	Presente aspirazione per saldatura
Macchine ed attrezzature		
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	<ul style="list-style-type: none"> - Sega circolare: assente protezione completa della lama, assente fungo di emergenza - Trapano a colonna: predisporre schermo con interblocco a protezione del mandrino - bobcat: ad una prova la barra di fermo alzata non ha impedito l'avvio del mezzo, provvedere alla specifica manutenzione
		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Tubazioni saldatrici ossiacetilenica da sostituire

Macchine ed attrezzature		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Saracinesca con apertura a manovella: in caso di discesa della saracinesca la manovella ruota in modo pericoloso, installare sistema elettrico di azionamento
		
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Da recuperare
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	

Rischi chimico e cancerogeno




E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?

No

- non lasciare i bidoni di vernice fuori dal container deposito

- container deposito vernici: praticare almeno due "prese" d'aria in alto ed in basso per mantenerlo aerato



Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Si ricorda che le imbracature anticaduta, e relativi cordini,

Comune di Cesena - Deposito segnaletica

Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
		devono essere revisionate ogni anno ed il relativo risultato riportato in apposito registro. Gli addetti che utilizzano DPI di terza categoria devono ricevere apposito addestramento
Primo soccorso		
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	

Rischi ufficio		
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 23-10-2018	X
Consulente Alessandro Versari	Data 23-10-2018	