

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

Comune di Cesena - Deposito segnalética

Descrizione:

Comune di Cesena - Deposito segnalética - Verifica di conformità legislativa

Data:

13-03-2019

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

CESENA

Personne che partecipano al sopralluogo:

Ing. Massimo Moretti

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	Rampa nei pressi del laboratorio falegnami: predisporre barriera sul lato della rampa in modo tale da fermare un'eventuale sbandamento dei mezzi



Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	

Sicurezza delle strutture		
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Non pertinente	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Liberare dal materiale in disuso l'area nei pressi dell'ex distributore
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Predisporre estintori nei varimezzi da lavoro
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	No	Effettuare manutenzione per i vari idranti

Prevenzione incendi



Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	<ul style="list-style-type: none"> - Rimuovere le scale non conformi.- Fissare alle scaffalature le scale utilizzate per il prelievo dei materiali- deposito cartelli: eliminare la sedia per evitare che venga utilizzata come 'scaletta'
--	----	---

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	Predisporre strisce antiscivolo per la scala degli uffici

Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	- Predisporre indicazione della portata per le varie scaffalature- depisito cartelli: predisporre fermo frontale e depositare i cartelli di 'taglio' e non uno sovrapposto all'altro

Immagazzinamento



Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	Da predisporre bacini di contenimento per:- i fusti di gasolio utilizzati per il rifornimento mezzi- i bidoni di vernice

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	

Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
--	----	--

Rischio elettrico		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	Presente aspirazione per saldatura
Macchine ed attrezzature		
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	- Segnaletica: assente protezione completa della lama, assente fungo di
Comune di Cesena - Deposito segnaletica		

Macchine ed attrezzature

		<p>emergenza</p> <ul style="list-style-type: none"> - trapano a colonna: predisporre schermo con interblocco - bobcat: ad una prova la barra di fermo alzata non ha impedito l'avvio del mezzo, provvedere alla specifica manutenzione
		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Tubazioni saldatri ci ossiacetilenica da sostituire
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Saracinesca con apertura a manovella: in caso di discesa della saracinesca la manovella ruota in modo pericoloso, installare sistema elettrico di azionamento

Macchine ed attrezzature



Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Da recuperare
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	



Rischi chimico e cancerogeno

<p>E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?</p>	No	<p>- non lasciare i bidoni di vernice fuori dal container deposito- container deposito vernici: praticare almeno due 'prese' d'aria in alto ed in basso per mantenerlo aerato</p>
		

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

<p>Segnalazione aggiuntiva n. 1</p>	No	<p>Si ricorda che le imbracatureanticaduta, e relativi cordini, devono essere revisionate ogni anno ed il relativorisultato riportato in appositoregistro. Gli addetti che utilizzano DPI di terza categoria devono ricevere appositoaddestramento</p>
-------------------------------------	----	--

Primo soccorso

<p>Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?</p>	No	
---	----	--

Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 13-03-2019	
Consulente Alessandro Versari	Data 13-03-2019	