

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

Comune di Cesena - Deposito giardinieri

Descrizione:

Comune di Cesena - Deposito giardinieri - Verifica di conformità legislativa

Data:

23-10-2018

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

CESENA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ing. Massimo Moretti

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinanti?	Non pertinente	
In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?	Non pertinente	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellistica corretta, altezza adeguata)?	No	Predisporre estintori nei vari mezzi da lavoro
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Non pertinente	

Prevenzione incendi		
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Non pertinente	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Rimuovere le varie scale non conformi
Se le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
I soppalchi sono muniti di parapetto normale?	Non pertinente	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Non pertinente	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	

Immagazzinamento		
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	No	Le operazioni di saldatura, anche se sporadiche, devono essere effettuate sotto tubo aspirante già in dotazione



Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Rimuovere tutti i prodotti non più utilizzati (es. vecchi scarti di vernice, fitosanitari, ecc) e recuperare quindi le schede di sicurezza dei prodotti in uso
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	No	Si ricorda che le imbracature anticaduta, e relativi cordini, devono essere revisionate ogni anno ed il relativo risultato riportato in apposito registro. Gli addetti che utilizzano DPI di terza categoria devono ricevere apposito addestramento
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Predisporre indumenti certificati contro il taglio da motoseghe (vedi allegato)
Primo soccorso		
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Verificare anche nei vari mezzi da lavoro
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	
Firme		
Referente Aziendale	Data	
	23-10-2018	×
Comune di Cesena - Deposito giardinieri		

Firme

Consulente
Alessandro Versari

Data
23-10-2018

