

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

Comune di Cesena - Biblioteca Malatestiana

Descrizione:

Comune di Cesena - Biblioteca Malatestiana - Verifica di conformità legislativa

Data:

21-03-2019

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

CESENA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Bovero Elisabetta

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	Ufficio primo piano: segnalare in modo maggiormente visibile il gradino con pericolo di inciampo
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Deposito biblioteca moderna (corridoio Comandini): segnalare il pericolo di scivolamento e verificare la possibilità di rendere il pavimento meno scivoloso
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Riposizionare gli estintori secondo le planimetrie antincendio e abbassare quelli ad altezza non facilmente raggiungibili

Prevenzione incendi		
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	<ul style="list-style-type: none"> - Area piano interrato con impianto spegnimento argon: completare la segnaletica di 'impianto a spegnimento Argon' su tutte le porte di accesso al piano (arrivo ascensore) - Piani interrato con impianto ad Argon: verificare che tutte le uscite di sicurezza siano apribili direttamente anche dall'interno per consentire l'accesso ai piani superiori in caso di emergenza - Predisporre cartelli di esodo nei variuffici al primo piano 'ala vecchia'. - Biblioteca ragazzi: predisporre cartelli di esodo verso l'uscita laterale
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio è efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Completare la dotazione di segnaticamancante.

Prevenzione incendi

Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Alcune porte tagliafuoco sono risultate bloccate con estintori e cunei di legno.

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Predisporre sgabelli a norma (es. sala studio primo piano)
----------------------------------------------------------------------------	----	------------------------------------------------------------



Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
--------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	Ufficio biblioteca moderna: predisporre ringhiera e corrimani per le gradinate in ingresso
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------



Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	<ul style="list-style-type: none"> - Ripristinare le strisce antiscivolo deteriorate nella scala principale della 'parte vecchia' - sezione ragazzi: predisporre strisce antiscivolo e bande giallo / nere per i gradini singola
----------------------------------------------------------	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Non pertinente	
----------------------------------------------------------	----------------	--

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
-------------------------------------------------------------------	----	--

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati	Si	
--------------------------------------------	----	--

Illuminazione		
(corpi luce puliti, etc)?		
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	

Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Non pertinente	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Non pertinente	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	

Rischi ufficio		
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 21-03-2019	
Consulente Alessandro Versari	Data 21-03-2019	