

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

Comune di Cesena - Scuola Il Prato

Descrizione:

Comune di Cesena - Scuola Il Prato - Verifica di conformità legislativa

Data:

18-11-2020 09:03:18

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

CESENA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele, Moretti Massimo e Barbieri Giulia

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

| | | |
|---------------------------------------|----|--|
| E' presente l'organigramma aziendale? | Si | |
|---------------------------------------|----|--|

Sicurezza delle strutture

| | | |
|--|----|--|
| Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi? | No | - Cancello esterno: segnalare il pericolo di inciampo costituito dai fermi del cancello stesso |
|--|----|--|



| | | |
|---|----|--|
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri? | Si | |
| Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti? | No | porta accesso locale q.e. manca di cartello indicante il divieto di accesso e non è chiusa a chiave |

Sicurezza delle strutture



| | | |
|--|----|--|
| Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Si | |
|--|----|--|

Prevenzione incendi

| | | |
|---|----|--|
| Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)? | Si | |
| Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)? | Si | |
| Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili? | Si | |
| I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo? | Si | |

Prevenzione incendi

| | | |
|---|----|---|
| Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo? | Si | |
| L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato? | Si | |
| Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili? | Si | |
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati? | No | manca cartellonistica indicante il punto di raccolta |
| Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..) | Si | |
| Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione? | Si | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | - Porta REI cucina bloccata in posizione aperta- Porta REI scorrevole anti cucina da verificare le modalit? di apertura e chiusura visto che si trova sull'unico percorso di esodo della cucina |
| Segnalazione aggiuntiva n. 2 | No | dotarsi di culle di evacuazione al piano terra ove raccogliere i lattanti che arrivano dal piano primo. |

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

| | | |
|--|----|--|
| Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131? | No | - Ultimo piano: scala in legno da sostituire |
|--|----|--|



| | | |
|---|----|--|
| Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)? | Si | |
| Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo? | Si | |
| Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale? | Si | |

Immagazzinamento

| | | |
|---|----|---|
| Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)? | No | manca ancoraggio a muro (dispensa cucina) |
| E' rispettata la distanza di almeno 60 cm tra le scaffalature ed il soffitto? | Si | |

| Illuminazione | | |
|---|----|---|
| I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)? | Si | |
| Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza | Si | |
| Rischio elettrico | | |
| Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione? | Si | |
|  | | |
| Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi? | Si | |
| Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio? | No | installare cartellonistica indicante il pulsante di sgancio |

Rischio elettrico



| | | |
|---|----|-----------------|
| I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi? | Si | |
| Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)? | Si | |
| Aerazione | | |
| E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose? | Si | Cappa in cucina |
| Macchine ed attrezzature | | |
| Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito? | Si | |

| Macchine ed attrezzature | | |
|--|----------------|-----------------------|
| Le protezioni risultano in buone condizioni? | Si | Attrezzaure in cucina |
| Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc) | Si | |
| Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)? | Non pertinente | |
| Rischi chimico e cancerogeno | | |
| Tutti i contenitori sono etichettati correttamente? | Si | |
| E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato? | Si | |
| Dispositivi di protezione individuale (DPI) | | |
| I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI? | Si | |
| Primo soccorso | | |
| Sono presenti le cassette di pronto soccorso? | Si | |
| Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili? | Si | |

Firme

| | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---|
| Referente Aziendale | Data 18-11-2020 09:03:18 |  |
| Consulente Ceccarelli Michele | Data 18-11-2020 09:03:18 |  |