

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## Comune di Cesena - Scuola Mulini

**Descrizione:**

Comune di Cesena - Scuola Mulini - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

03-06-2019

**Consulente:**

Ceccarelli Michele

**Luogo:**

CESENA

**Persone che partecipano al sopralluogo:****Note:**

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

## Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	Tubo acqua forno cucina: predisporre cartello con avviso di riporre il tubo nell'apposito alloggio dopo ogni utilizzo
--	----	--



Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	Proteggere gli spigoli della mensola in lavanderia
---	----	--



Comune di Cesena - Scuola Mulini

### Sicurezza delle strutture

Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	

### Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	No	Presenti lance a getto fisso da sostituire con lance a '3 effetti'

## Prevenzione incendi



Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Segnalazione di allarme non udibile in sezione nido grandi
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	

### Prevenzione incendi

Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Porte tagliafuoco bloccate



Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Aerazione di sicurezza in cucina: predisporre sistema di deviazione delle correnti d'aria che non investi l'operatore
------------------------------	----	---

**Prevenzione incendi****Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta**

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

No

Scala in legno non conforme in uso al personale di cucina

**Immagazzinamento**

Scaffalature in buone

No

Comune di Cesena - Scuola Mulini

immagazzinare il materiale

### Immagazzinamento

condizioni (ancorate,  
indicazione portata)?

all'interno di scaffalature  
idonee e con indicazione di  
portata e fissare a muro lo  
scaffale all'interno dello  
sgabuzzino della materna



### Illuminazione

I locali appaiono  
adeguatamente illuminati  
(corpi luce puliti, etc)?

Si

Luci di emergenza mantenute  
in buono stato di efficienza

Si

### Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici  
sono presenti i cartelli di  
Divieto di spegnere incendi  
con acqua e pericolo  
folgorazione?

Si

<b>Rischio elettrico</b>		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	Attrezzature in cucina

### Macchine ed attrezzature

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Non sovrapporre le lavatrici in lavanderia
------------------------------	----	--



### Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	

### Primo soccorso

Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	

**Primo soccorso**

Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
--	----	--

**Firme**

Referente Aziendale	Data 03-06-2019	✓
Consulente Ceccarelli Michele	Data 03-06-2019	