

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE - Teatro

Descrizione:

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE - Teatro - Verifica di conformità legislativa

Data:

12-12-2019 11:39:11

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

SOGLIANO AL RUBICONE

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Ing. Tani

Note:

sopralluogo con Ing. Tani - studio Progitec

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Esposito Antonio
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	non ancora eletto
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	svolto corso nel 2019
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	svolto corso nel 2019
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	rifatte le nomine
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	svolto corso nel 2019

DVR		
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	
E' presente il piano di emergenza?	Si	aggiornato a Dicembre 2019 su richiesta dei VV.F.
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	verifica ogni 3 mesi
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	in corso iter di adeguamento a seguito della quale verrà presentata la SCIA; posti a sedere pari a n.108 con presenza di n.2 stalli per disabili

Documenti di gestione

Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	programmarla per il 2020

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	No	verificare
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	reperire
---	----	----------

Impianti		
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	reperire
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	
L' edificio e' autoprotetto?	Si	visionata relazione: edificio autoprotetto
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	reperire evidenza delle verifiche periodiche. No attività secondo il Dpr. 151/2011 - 114 kw
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	reperire evidenza
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	reperire evidenza manutenzione periodica montascale

Impianti



Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	

Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente	Si	
COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE - Teatro		

Prevenzione incendi

raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	



Prevenzione incendi

L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	installare cartellonistica indicante il pulsante di allarme
		
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	segnalare il punto di raccolta
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	installare la cartellonistica indicante la cassetta di primo soccorso

Prevenzione incendi



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	il corrimano della scala principale non è conforme (90 cm)
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	

Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	installare la cartellonistica
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	No	indicare mediante cartellonistica



I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	verificare
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	

Rischio elettrico		
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	installare cartellonistica

Primo soccorso**Firme**

Referente Aziendale	Data 12-12-2019 11:39:11	
Consulente Ceccarelli Michele	Data 12-12-2019 11:39:11	