

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI CAMERANO

Descrizione:

COMUNE DI CAMERANO - Verifica di conformità legislativa

Data:

6-4-2021

Consulente:

a.cionco-seafano

Luogo:

CAMERANO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
Documenti di Gestione		
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Dato che nel municipio è presente un quantitativo di carta superiore ai 50 q.li o procediamo con l'iter per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) o dobbiamo eliminare dall'edificio buona parte del materiale cartaceo
		
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	

Sicurezza delle strutture		
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Installare sulla sporgenza una protezione in gommapiuma o in altro materiale simile
		
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	

Prevenzione incendi



Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Le porte scorrevoli dell'entrata principale non sono apribili verso l'esodo, inoltre apporre idonea segnaletica
A photograph showing a glass-enclosed emergency exit door with a curved top, leading to an external area.	A green rectangular sign with a white emergency exit symbol, featuring a white square on the left and a white running man with a downward arrow on the right.	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	

Prevenzione incendi

Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	I punti di raccolta devono essere segnalati con adeguata cartellonistica
---	----	--



Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	Installare bande antisdrucchiole ai gradini delle scale fisse
--	----	---

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	

Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Installare nel quadro elettrico adeguata cartellonistica
--	----	--

Rischio elettrico



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

No

Nel piano -1 dotare il quadro elettrico di idoneo sportello isolante da tenere sempre chiuso

Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?

Si

Macchine ed attrezzature

Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?

Si

Macchine ed attrezzature



Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Verificare periodicamente il contenuto all'interno delle cassette di Primo Soccorso, eliminare il materiale scaduto ed effettuare reintegro

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	No	Utilizzare per le postazioni dei videoterminalisti sedili regolabili e con caratteristiche indicate dalla norma tecnica (indicate a pag.53 del DVR)

Rischi ufficio



Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	No	Installare raccoglicavi nelle postazioni dei videoterminali dove sono presenti fili che possono essere fonte di inciampo
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	

Rischi ufficio



Firme

Referente Aziendale	Data 6-4-2021	
Consulente a.cionco-seafano	Data 6-4-2021	