

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

Descrizione:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA - Verifica di conformità legislativa

Data:

24-05-2017

Consulente:

Alessandro Versari


Luogo:

Via Ravasi 2 Varese

Persone che partecipano al sopralluogo:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Domande	Risposte	Dettagli
Documenti di gestione		
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	No	Nelle planimetrie di piano non sono indicati i percorsi di esodo e non sono orientate dal punto di vista dell'osservatore
		
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	No	Presente buco a pavimento in ufficio post laurem

Domande	Risposte	Dettagli
		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinanti?	Non pertinente	
In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?	No	Verificare la tipologia di linoleum
Prevenzione incendi		

Domande	Risposte	Dettagli
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	Non segnalato estintore carrellato al piano terra e dentro l'archivio al piano terra
		 
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura caricate?	Si	
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	Non segnalati idrante n.13 (terzo piano pianerottolo scala), idrante n.1 piano terra, idrante esterno nei pressi della centrale termica
Idranti facilmente raggiungibili?	Si	
Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Valvole del combustibile facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	1) Predisporre cartello sull'uscita n.26 e n.25 2) Predisporre nel corridoio del rettorato e lungo la scala secondaria del rettorato 3) Predisporre nella zona direzione generale
		  
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	Da completare

Domande	Risposte	Dettagli
		
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Predisporre cartello per il pulsante di allarme nella segreteria studenti e nell'archivio al piano terra

Domande	Risposte	Dettagli
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Se le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
Scale e rampe mantenute pulite da ingombri	Si	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	1) Scala interna principale con ringhiera/parapetto inferiore ad 1m 2) Scala secondaria rettrotato con parapetto ai pianerottoli inferiori ad 1m

Domande	Risposte	Dettagli
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	Provvedere per la scala interna principale, per la scala di ingresso e secondaria del rettorato
I soppalchi sono muniti di parapetto normale?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Ufficio orientamento e placement: mettere a disposizione degli utenti scale EN 131 per prelevare i faldoni negli armadi più alti

Domande	Risposte	Dettagli
		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Archivio piano terra: eliminare le sedie e predisporre scala certificata EN131
		
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Le scaffalature sono ancorate	Si	
Illuminazione		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Non tutte funzionanti al terzo e secondo lato parcheggio
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Da completare per tutti i quadri
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni	Si	
Sono presenti adattatori conformi in uso?	Si	
Sono presenti prese elettriche e/o prolunghe non rovinate?	Si	
Sono assenti cavi sotto sforzo?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Non pertinente	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Non pertinente	
Primo soccorso		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Integrare il contenuto secondo il DM 388/03

Domande	Risposte	Dettagli
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	
		
Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	No	Ufficio archivio piano terra, ufficio server

Domande	Risposte	Dettagli
		
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	